

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4267699
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0175627
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0175627

Ingediend op	11-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Emmerweg 8, 7221LA Steenderen (31700332)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7221LA
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Emmerweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Uenk

Adres eigenaar bouwwerk

Emmerweg 8
7221 LA Steenderen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

diverse schuren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Emmerweg 8 7221LA Steenderen, Ligboxenstal II ,
Golfplaten dak, Bron 6, RISICOKLASSE_2
Emmerweg 8 7221LA Steenderen, Ligboxenstal I ,
Golfplaten dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2
Emmerweg 8 7221LA Steenderen, Melkstal , Golfplaten
dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Emmerweg 8 7221LA Steenderen, Werktuigenloods ,
Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 270 M2
Bron 6: 715 M2
Bron 4: 652 M2
Bron 5: 105 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19036-Rapport..pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-11	In behandeling