

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4278541
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0176855
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0176855

Ingediend op	14-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zomerweg 73, 6996DT Drempt (Drempt, Zomerweg 73)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DT
Huisnummer	73
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw G. Huis in 't Veld

Adres eigenaar bouwwerk

6996DT 73, Zomerweg Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zomerweg 73 6996DT Drempt, Golfplaten op het achterste
deel van het dak , Golfplaten, Bron 2: M2, NVT
Zomerweg 73 6996DT Drempt, Golfplaten op het
voorste deel van het dak. , Golfplaten, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2
Zomerweg 73 6996DT Drempt, Vlakke plaat losliggend op
het dak. , Vlakke plaat, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 17 M2
Bron 3: M3: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19092.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-14	In behandeling
DrempZomerweg73_macht_pdf	DrempZomerweg-73_macht.pdf	Anders	2019-03-14	In behandeling