

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4369803
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0186018
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0186018

Ingediend op	24-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pastoor Bouwhuisstraat 20, 7223LJ Baak (Baak P ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223LJ
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pastoor Bouwhuisstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

24-5-2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Pastoor Bouwhuisstraat 20 7223LJ Baak, Zolder , Plaat
tegen plafond, 01, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 0.90 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Pastoor Bouwhuisstraat 20 Baak 2019205.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-24	In behandeling
BaakPastoorBouwhuisstraat20_macht_pdf	BaakPastoorBouwhuisstraat20_macht.pdf	Anders	2019-04-24	In behandeling