

Zinker onder sloot door
i.v.m. gestoorde
aansluitkabel. Staat nu
al weken aggregaat te
draaien met overlast.

