

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4129495
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0161564
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0161564

Ingediend op	08-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Banninkstraat 42, 7255KE Hengelo (Gld) (11805045)
Opmerking	Asbesttrein 5045
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KE
Huisnummer	42
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Banninkstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kapschuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Hoefsloot

Adres eigenaar bouwwerk

Banninkstraat 42
7255 KE Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

de kapschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Banninkstraat 42 7255KE Hengelo (Gld), achtergevel
kapschuur , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Banninkstraat 42 7255KE Hengelo (Gld), dak kapschuur en
afscheiding schapenwei , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1.1: 16 M2
M1: 87.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10414 Banninkstraat 42 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-08	In behandeling