

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4547687
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0205243
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0205243

Ingediend op	16-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Burgemeester Heersinkstr 38, 7221BZ Steenderen ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7221BZ
Huisnummer	44
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burgemeester Heersinkstr
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	7221BZ, 44 7221CG, 16 7221CH, 40 7221CH, 42 7221CH, 46

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Graag met spoed i.v.m. besmetting kruipruimte !!!

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Burgemeester Heersinkstr 44 7221BZ Steenderen,
in gedeelte kruipruimte , restanten vloerzeil, M1,
RISICOKLASSE_2
Koningin Wilhelminastr 16 7221CG Steenderen,
tegen plafond bij cv ketel op zolder , vlakke plaat, M2,
RISICOKLASSE_2
Koningin Wilhelminastr 40 7221CH Steenderen,
tegen plafond bij cv ketel op zolder , vlakke plaat, M2,
RISICOKLASSE_2
Koningin Wilhelminastr 42 7221CH Steenderen,
tegen plafond bij cv ketel op zolder , vlakke plaat, M2,
RISICOKLASSE_2
Koningin Wilhelminastr 46 7221CH Steenderen, in
achtertuin , vlakke plaat, M3, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 0.30 M2
M3: 6 STUKS
M1: 0.40 M2
M2: 0.30 M2
M2: 0.30 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.05173 Project Complex 2326A Steenderen.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-16	In behandeling
SteenderenComplex23- 26A_macht_pdf	SteenderenComp- lex2326A_macht.pdf	Anders	2019-07-16	In behandeling