



Eerst in TFC/Alank kijken of er patchingen en/of licht op de vezels staat. Wanneer er licht op de vezels staat dient er contact gelegd te worden met de Allinq Ontwperper	Vrij Laswerk Zie vergunning + tracetekening Patching zijn SVBG Formulier
Bij problemen tijdens uitvoering bij de klant waarbij het niet mogelijk is om de klant aan te wijzen en/of af te melden, contact leggen met de Allinq Directievoerder	