

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4669267
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0217365
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0217365

Ingediend op	23-09-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Julianalaan 10, 6998AR Laag-Keppel (Laag Keppel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6998AR
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Julianalaan
Plaatsnaam	Laag-Keppel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer M.A. Toepoel

Adres eigenaar bouwwerk

6998AR 10, Julianalaan Laag-Keppel

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Julianalaan 10 6998AR Laag-Keppel, Buitenzijde ,
Asbestcement lei en dakpan, Restanten dakleien (1),
RISICOKLASSE_1
Julianalaan 10 6998AR Laag-Keppel, Buitenzijde ,
Asbestcement lei en dakpan_1, Leien op het dak (2),
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Restanten dakleien (1): 12 STUKS
Leien op het dak (2): 195 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Eindrapport_inventarisatie	julianalaan 10 laag keppel - 19BV20119.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-09-23	In behandeling
LaagKeppelJulianalaan10_macht.jpg	LaagKeppelJulianalaan10_macht-.jpg	Anders	2019-09-23	In behandeling