

Besluit

1^e partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018, voor de watergangen KD1_HO175 en KD1_HO176 bij de Opwettense watermolen te Nuenen.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 22 januari 2019 de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 vastgesteld. Ondertussen is er aanleiding deze situatie te wijzigen zoals aangegeven op bijgaande kaart. Aanleiding voor deze partiële herziening is de aanpassing van de onderhoudsplicht van de watergangen en kunstwerken bij de Opwettense watermolen te Nuenen zoals weergegeven op bijgevoegde kaart (bijlage 1).

Overwegingen

In de legger 2018 is de aanwijzing van de onderhoudsplichten van de watergangen KD1_HO175 en KD1_HO176, een tweetal stuwen en een brug bij de Opwettense watermolen beperkt tot een verwijzing naar een perceelnummer respectievelijk een onderhoudsplicht conform het leggerbesluit. Hiermee is de onderhoudsplicht niet correct en onduidelijk vastgelegd.

In de legger moet komen te staan dat de eigenaar van de Opwettense watermolen, Opwettense weg 203 te Nuenen, gelegen op kadastraal percelen no NNN00D2482 en NNN00D3745, hierna te noemen 'molenrechthebbende' onderhoudsplichtig is voor het doorstroomprofiel van genoemde watergangen en voor het bouwkundig onderhoud van genoemde kunstwerken.

De eigenaar van de Opwettense watermolen, Opwettense weg 203 te Nuenen, gelegen op kadastraal percelen no NNN00D2482 en NNN00D3745, hierna te noemen 'molenrechthebbende' is onderhoudsplichtig voor het doorstroomprofiel van de watergangen KD1_HO175 en KD1_HO176;

Zienswijzen

Het ontwerp-besluit heeft vanaf 25 juni tot en met 4 augustus 2019 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend.

Inspreker gaat akkoord met het verwijderen van takken en vuil uit de sluisen, zoals e.e.a. de afgelopen 20 jaar door de moleneigenaar is uitgevoerd. Inspreker gaat uitdrukkelijk niet akkoord met het baggeren en maaien van de watergangen KD1_HO175 en KD1_HO176, omdat dit de laatste 20 jaar reeds door het waterschap is uitgevoerd.

Reactie waterschap

Het betreft hier alleen de molenarm (60 meter voor en na de watermolen). De kleine dommel zelf is en blijft in onderhoud bij het waterschap.

De melding die door het waterschap wordt gedaan betreft het maaien van de kleine dommel en niet die van de molenarm. De balk die is gelegd om maaisel op te vangen is ter voorkoming van maaisel dat afdrijft naar de molen.

Molenarmen worden in de praktijk niet door het waterschap gemaaid. Blijkbaar levert dit in de praktijk geen problemen op voor het functioneren van de molen en ook niet voor de afvoer van de Kleine Dommel. In de legger 2013 (en ook daarvoor) lag het onderhoud van de molenarm bij de Opwettense watermolen ook al bij de molenaar. Deze situatie geldt ook voor de Hooydonkse watermolen, Collse watermolen en andere watermolens op de rivier De Dommel. De gegevens met betrekking tot deze onderhoudsplicht bij de andere watermolens zullen worden toegezonden. De molenarm wordt ook in de praktijk niet door het waterschap gemaaid.

In 2018 is het onderhoud door ons per vergissing toegewezen aan de gemeente Eindhoven. Deze vergissing wil het waterschap herstellen naar de oude situatie van voor 2018. Om verdere vergissingen te voorkomen heeft het waterschap in 2019 via deze partiële herziening de toewijzing van de onderhoudsplicht gewijzigd naar kadastraal eigenaar van de molen om de onderhoudsplicht te koppelen aan het gebouw en niet aan de persoon.

Het ontwerp-besluit wordt niet aangepast.

Inspreker gaat akkoord met het bouwkundig onderhoud van de stuw, zoals e.e.a. gedurende de laatste 20 jaar tot heden, door de moleneigenaar is uitgevoerd. Er wordt aangenomen dat met **KD1.8-st1** de stuw wordt bedoeld, deze wordt als zodanig niet genoemd in het ontwerpbesluit.

Reactie waterschap

Deze aannahme is juist. In het besluit wordt bedoeld met het kunstwerk KD1.8-st1 de ontlaststuw zoals ook is aangegeven op de bijbehorende kaart. Te verduidelijking zal het besluit hierop worden aangepast.

Inspreker gaat akkoord met het bouwkundig onderhoud van de brug, zoals e.e.a. gedurende de laatste 20 jaar tot heden, door de moleneigenaar is uitgevoerd.

Geen opmerkingen.

Het bouwkundig onderhoud van kunstwerk KD1-WM2-ST2 (stuw) staat niet vermeld op bijgevoegde tekening.

Reactie waterschap

Op de kaart is de stuw correct weergegeven. In het ontwerp-besluit wordt gesproken over het kunstwerk KD1-WM2-ST2. Dit moet worden gewijzigd in KD1-WM2-ST1.

Het leggerbesluit wordt hierop aangepast.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet en op grond van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 78 van de Waterschapswet, de legger oppervlaktewateren 2018 te wijzigen zoals op bijgevoegde kaart (bijlage 1) is weergegeven.

De molenrechthebbende zoals bedoeld in de overwegingen bij dit besluit is onderhoudsplichtig voor :

- het doorstroomprofiel watergang KD1_HO175 en KD1_HO176;
- het bouwkundig onderhoud van kunstwerk KD1.8-ST1 (ontlaststuw);
- het bouwkundig onderhoud van kunstwerk KD1-KBR43 (brug);
- het bouwkundig onderhoud van kunstwerk KD1-WM2-ST1 (stuw watermolen).

Vastgesteld op 15 oktober 2019,
namens het dagelijks bestuur,



Antje Dekker
Secretaris directeur

Bijlage 1:

Kaart behorende bij de partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018

