

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4727547
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0223812
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0223812

Ingediend op	21-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	het Wiemelink 23, 7251CW Vorden (Vorden, Het Wi...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251CW
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	het Wiemelink
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

het Wiemelink 23 7251CW Vorden, Hulpstukken op het
dak van de overkapping. , Hulpstukken, Bron 3: zie M1,
RISICOKLASSE_1
het Wiemelink 23 7251CW Vorden, Golfplaten en
hulpstukken op het dak van de garage. , Golfplaten en
hulpstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
het Wiemelink 23 7251CW Vorden, Golfplaten en
hulpstukken op het dak van de schuur. , Golfplaten en
hulpstukken, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 21.5 M2
Bron 2: zie M1: 16.5 M2
Bron 3: zie M1: 2 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19366.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-21	In behandeling
VordenHetWiemelink2-3_macht_pdf	VordenHetWieme-link23_macht.pdf	Anders	2019-10-21	In behandeling