

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5131061
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0260212
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0260212

Ingediend op	30-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wassinkbrinkweg 7, 7021JZ Zelhem (Zelhem Wassin...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JZ
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wassinkbrinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.A. Ruesink

Adres eigenaar bouwwerk

7021JZ 7 a, Wassinkbrinkweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De kapschuur wordt volledig gesloopt. De schuur, paardenstal en karloods alleen asbest verwijderen. Voor plattegrond zie blz. 20 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

50 m3 hout
150 m3 puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Dak van de schuur. , Golfplaten en hulpstukken, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Dak van de overkapping en de kapschuur. , Golfplaten, Bon 1:M1, RISICOKLASSE_2
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Dak van de paardenstal , Vlakke platen aan de ventilatiekokers, Bron 6: Zie M5, RISICOKLASSE_2
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Achter schuur. , Restanten ac- materiaal in big bag, Bron 8: Zie M4, RISICOKLASSE_2
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Kapschuur. , Vlakke platen op deuren, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_1
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Gedeelte van dak karloods , Golfplaten, Bron 7a: M7, RISICOKLASSE_2
Wassinkbrinkweg 7 7021JZ Zelhem, Paardenstal. , Restanten vlakke plaat in de dakgoo...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 7a: M7: 91 M2
Bron 3: M3: 6 STUKS
Bron 5: M5: 0.05 M2
Bron 2: M2: 6 M2
Bron 4: M4: 824 M2
Bon 1:M1: 387 M2
Bron 6: Zie M5: 2 M2
Bron 8: Zie M4: 0.80 M3

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20150.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-30	In behandeling
ZelhemWassinkbrinkweg7_macht.jpg	ZelhemWassinkbrinkweg7_macht.jpg	Anders	2020-04-30	In behandeling