

Situatietekening:

De vergunninghouder heeft de centrale duiker 7 meter langer gemaakt dan was voorgeschreven in de vergunning 939409/958466, namelijk 94 meter in plaats van 87 meter. Het oppervlaktewaterlichaam waarin de duiker ligt wordt daardoor 7 meter korter, namelijk 13 meter in plaats van 20 meter. Hieronder is de wijziging weergegeven:

Nieuwe situatie volgens deze wijzigingsvergunning:



Eerder vergunde situatie volgens bijlage 2 in vergunning 939406:

