

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5549107
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0295639
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0295639

Ingediend op	26-10-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Veldslagweg 1, 7251PD Vorden (12000301)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251PD
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veldslagweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	opstallen
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

S van Oostpijl

Adres eigenaar bouwwerk

Veldslagweg 1
7251 PD Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Veldslagweg 1 7251PD Vorden, Woonhuis ,
Rookgasafvoerkanaal, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Veldslagweg 1 7251PD Vorden, Schuur garage ,
Dakbeschot, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Veldslagweg 1 7251PD Vorden, Schuur II , Golfplaten
dakbedekking, Bron 4, RISICOKLASSE_2
Veldslagweg 1 7251PD Vorden, Woonhuis , Dakbeschot,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Veldslagweg 1 7251PD Vorden, Woonhuis , Vlakke plaat
(losliggend), Bron 1.1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 60 M2
Bron 1.1: 0.20 M2
Bron 2: 3 M
Bron 3: 53 M2
Bron 4: 85 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20165 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-10-26	In behandeling