

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5558271
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0296494
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0296494

Ingediend op	29-10-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Velswijkweg 2, 7021LM Zelhem (Zelhem Velswijkwe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Velswijkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Mevrouw N. Kramer
Adres eigenaar bouwwerk	7021LM 2, Velswijkweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Velswijkweg 2 7021LM Zelhem, Op_het_dak_van_de_kapschuur , 1 Golfplaten incl. nokstukken, Golfplaten_incl._nokstukken-1, RISICOKLASSE_2 Velswijkweg 2 7021LM Zelhem, Onder_het_afdak_tegen_de_wand , 2 Board, Board-2, NVT
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten_incl._nokstukken-1: 264 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20444.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-10-29	In behandeling
ZelhemVelswijkweg2_-macht_.pdf	ZelhemVelswijk-weg2_macht-.pdf	Anders	2020-10-29	In behandeling