

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4910855
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0241448
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0241448

Ingediend op	27-01-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Handelsweg 21, 7021BZ Zelhem (Zelhem, Handelswe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021BZ
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handelsweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer G. Takkenkamp
Adres eigenaar bouwwerk	7021BZ 21, Handelsweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Handelsweg 21 7021BZ Zelhem, Schoor__garage , 1 Golfplaten incl. hulpstukken , Golfplaten_incl._hulpstukken_-1, RISICOKLASSE_2 Handelsweg 21 7021BZ Zelhem, Kopgevel_van_schoor__garage , 2 Ontluchtingskoker, Ontluchtingskoker-2, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten_incl._hulpstukken_-1: 195 M2 Ontluchtingskoker-2: 1 STUKS
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Suinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20020.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-01-27	In behandeling
ZelhemHandelsweg21_macht_pdf_jpg	ZelhemHandelsweg21_macht-.pdf.jpg	Anders	2020-01-27	In behandeling