

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5689367

Aanvraagnaam Kieftendorp 13

Uw referentiecode 20-021

Ingediend op 19-12-2020

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Saneren asbesthoudend dakbeschot en golfplaten

Opmerking Geaccordeerde melding mailen aan herbert@barink-advies.nl
Werkzaamheden worden uitgevoerd door Enzerink BV

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen Niet van toepassing

Bijlagen n.v.t. of al bekend Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255MG
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kieftendorp
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning met bedrijfsgebouwen
----------------------------------	-----------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Berging

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Medio februari 2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zie bijgevoegde inventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1 - 221,8 m2 golfplaten incl. nokstukken
Bron 2 - 195,2 m2 valke plaat onder golfplaten
Bron 3 - 0.3 m3 restanten

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Enzerink BV

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20-021_I20501_--_Kieftendorp_13_pdf	20-021_I20501 - Kieftendorp 13.pdf	Asbestinventarisatierapport	19-12-2020	In behandeling