

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5992693
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0330602
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0330602

Ingediend op	12-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Leemstraat 2, 7221ND Steenderen (12100151)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221ND
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Leemstraat
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Opstallen
----------------------------------	-----------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 65206053
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Agrarische dienstverlening

Adres eigenaar bouwwerk

7221ND 2, Leemstraat Steenderen

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Leemstraat 2 7221ND Steenderen, Schuur 2, aanbouw , Golfplaten dak incl. toebehoren en overlap, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Leemstraat 2 7221ND Steenderen, Schuur 2 , Golfplaten dak incl. toebehoren en overlap, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Leemstraat 2 7221ND Steenderen, Schuur 1 , Golfplaten dak incl. toebehoren en overlap, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 50 M2
Bron 2: 108 M2
Bron 1: 477 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1907834.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-04-2021	In behandeling