

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6003329
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0331575
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0331575
Ingediend op	15-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Binnenweg 10 a, 6996DB Drempt (Drempt Binnenweg...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6996DB
Huisnummer	10
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Binnenweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

6996DB 10 a, Binnenweg Drempt

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Binnenweg 10 a 6996DB Drempt,
Op_het_dak_van_de_schuur , 1 Golfplaten incl hulpstukken,
Golfplaten_incl_hulpstukken-1, RISICOKLASSE_2
Binnenweg 10 a 6996DB Drempt,
In_betonnen_kozijnen_van_schuur__1_ , 2 Stopverf,
Stopverf-2, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_incl_hulpstukken-1: 378 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21208.pdf	Asbestinventarisatierapport	15-04-2021	In behandeling
DremptBinnenweg10a_macht_pdf	DremptBinnenweg10a_macht-.pdf	Anders	15-04-2021	In behandeling