

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6132277
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0341957
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0341957
Ingediend op	02-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Dreef 43, 6996BC Drempt (Drempt, Dreef 43)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 6996BC

Huisnummer 43

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Dreef

Plaatsnaam Drempt

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Dreef 43 6996BC Drempt, ventilatiebuizen van keukenruimte en badkamer op zolder , buis, M1.1, RISICOKLASSE_2A
Dreef 43 6996BC Drempt, ramen van berging , beglazingskit, M3&M4, RISICOKLASSE_1
Dreef 43 6996BC Drempt, dak berging , golfplaten, M6, RISICOKLASSE_2
Dreef 43 6996BC Drempt, in kruipruimte , bloembak, M7, RISICOKLASSE_1
Dreef 43 6996BC Drempt, binnenmuur van woonkamer en in entree achter steenstrips , lijmlaag, M1&M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1&M2: 7.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Woonstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
DremptDreef43_macht_.pdf	DremptDreef43_macht-.pdf	Anders	02-06-2021	In behandeling
Rapport_21_05095_Dreef_43_Drempt_.pdf	Rapport 21.05095 Dreef 43 Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-06-2021	In behandeling