

Waterschapszorg

- 01. S7129 Dam + Duiker verwijderen en nieuwe (bredere) plaatsen. Stuw 3 meter naar het oosten
- 02. 533415 Watergang vijzelen over gehele lengte aan beide zijden
- 03. S5979 Watergang vijzelen over gehele lengte aan beide zijden
- 04. W3870 Plaatsen dam + duiker beton Ø600
- 05. S12772 Verwijderen dam + duiker + diverse werkzaamheden
- 06. S12776 Plaatsen dam + duiker + diverse snoeiwerkzaamheden
- 07. S13087 Watergang vijzelen over gehele lengte aan beide zijden
- 08. S11230 Watergang herprofiëren
- 09. 504938 Vervangen dam + duiker door duiker PE Ø500 Watergang vijzelen over gehele lengte
- 10. W9196 Plaatsen dam + duiker PE Ø500
- 11. W4925 Plaatsen dam + duiker beton Ø500 Watergang herprofiëren en div. snoeiwerkzaamheden
- 12. W3410 Dammen en duikers schoonmaken en inspecteren

Klein Waterhuishoudkundig Knelpunt

- 11. D483 De duikers is te laag/ schuin. Dit veroorzaakt opstuwing in de watergang
- 16. W4245 Schouwpad duiker (D673) in slechte staat. Ook de andere duikers die aanwezig zijn aan deze watergang controleren of ze wel doorstromen
- 17. W4250 Talud heeft een grote inzakker
- 18. D704 De aanwezige duiker ligt te hoog. Dit zorgt voor niet genoeg doorvoer van het water
- 19. 10575 Talud zakt aan de weggkant in, hierdoor is er een gevaarlijke situatie ontstaan
- 20. D680 Duiker is te klein, dit veroorzaakt opstuwing in de watergang
- 21. D3673 Nieuw hekwerk plaatsen
- 24. D620 Moet vervangen worden, veel te klein
- 25. D773 Dam + duiker verwijderen, wordt niet meer gebruikt door het waterschap
- 29. W9779 Talud heeft een grote inzakker. Hierdoor is een gevaarlijke situatie ontstaan
- 32. W9186 Dam plus duiker plaatsen voor onderhoudsroute
- 36. 10036 Rijroute opknappen
- 37. D495 Duiker vervangen, is in een slechte staat
- 38. D496 Duiker vervangen, is in een slechte staat
- 39. W7515 Slecht onderhoud uit te voeren door een hekwerk en een boom
- 44. D717 Inspecteren stortebed en herstellen
- 49. B41E Stuw in slechte conditie en herstellen/vervangen
- 50. W3905 Schouwpaden verbeteren veel oneffenheden
- 51. D440 Duiker vervangen ivm opstuwing waterpeil
- 56. D360 Duiker inspecteren, mogelijk vervangen
- 58. O14 Dam plaatsen voor onderhoudsroute
- 60. D798 Houten damwand in slechte staat
- 62. W9774 Schouwpad verbreden door af te graven
- 63. 10034 Schouwpad verbreden door af te graven
- 64. W4030 Schouwpad verbreden door af te graven
- 66. W3335 Verschillende duikers inspecteren
- 69. W9006 Dammen en duikers plaatsen
- 72. W3325 Dammen en duikers vervangen
- 73. W3690 Dammen en duikers vervangen
- 74. W3305 Duikers inspecteren
- 75. W3310 Dammen en duikers vervangen
- 76. D420 Duikers inspecteren
- 77. W3350 Duikers inspecteren
- 78. W3340 Duikers inspecteren
- 81. W8829 Dam plaatsen met duiker en hekwerk

Aandachtspunten

- 01. S5015 Oude onderbemaling plus inlaat
- 02. W2950 Duiker aan Wagenweg vaak verstopt
- 03. W2945 Stuw 851N in slechte conditie
- 04. W2870 Stuw 851O is in slechte conditie.
- 05. W2915 Duiker te laag, vaak verstoppingen bij de woning
- 06. D290 Duiker te laag, vaak verstoppingen bij de woning
- 07. W2880 Geen onderhoud mogelijk bij inlaat 851G
- 08. 851J Stuw 851J is in slechte conditie
- 09. W3060 Aan beide kanten van watergang staan bomen waardoor onderhoud niet mogelijk is
- 10. W2900 Inlaten VH2421 en 851H, functioneren slecht
- 12. W3475
- 13. W3575 Gemaal 854 Blankenham is overbodig
- 14. D5121 In dam een kuil aanwezig, onveilige situatie
- 15. W4160 Nabij duiker D5121 dam plaatsen zodat onderhoud uitgevoerd kan worden
- 22. D5147 Duiker is te klein, zorgt voor opstuwing
- 23. W5690 Schouwpad in slechte staat waardoor onderhoud lastig is
- 26. D621 dam en duiker verwijderen
- 27. D772 dam en duiker verwijderen
- 28. W4825 Watergang heeft stenen ondergrond, door veel wortelgroei problemen met waterafvoer
- 30. W9180 Deze watergang is slecht bereikbaar voor het onderhoud
- 31. W9185 Deze watergang is slecht bereikbaar voor het onderhoud
- 34. W4010 Duikers controleren of ze nog in goede staat zijn (D621, D620)
- 35. W4010 Duikers controleren of ze nog in goede staat zijn
- 40. 4960B In verband met een slechte staat vervangen voor beton, peil handhaven
- 41. 4960A In verband met een slechte staat vervangen voor beton, peil handhaven
- 42. W4820 Doorgangen inspecteren nabij de woningen omdat hier weinig ruimte is voor het onderhoudsvoertuig
- 43. 841L Verwijderen kunstwerk, vast drempel plaatsen
- 45. W9771-2 Dam maken tussen percelen SWK05B02505 - SWK05B02504 dit is van belang voor het onderhoudsvoertuig
- 46. D790 Langs watergang W4765 is de rijroute te smal, er hangen veel takken over
- 47. D794 Rijroute verbeteren bij de D794 begroeiing en hekwerk plaatsen
- 48. W4770 Na brug, eigen stuw gecreëerd. Rapport opvragen bij Zwannie Visser
- 52. D438 Duiker vervangen voor grotere ivm opstuwing
- 53. S7129 S7129 - W3440 Aanvoer vanuit Friesland overleg Inez Hamel
- 54. W3460 Watergang is niet meer op oorspronkelijke diepte daarom de gehele watergang baggeren.
- 55. W3415 Duikers in watergangen W3415 W3420 10041 W3405 nalopen en eventueel vervangen
- 57. W8743 Aan de Hilligerspoorweg een inrijstrook maken voor het te water laten van de maalboot.
- 59. B86 Betonnen keerwand is slechte staat
- 61. D3393 Houten damwand in slechte staat
- 65. S12787 De watergang krijgt een statuswijziging van B naar A, geen actie meer voor B&O.
- 67. W3540 W3540, W3550, W8828, W3485, W3580, W3805, W3790, W8840 en W8839 nalopen met een waterschapsvakman
- 68. W3535 Nalopen met een waterschapsvakman. Kijken waar hekken en dammen geplaatst moeten worden
- 70. W3535 Dammen en duikers plaatsen
- 71. W2935 Dammen en duikers plaatsen
- 79. O13 Syphon inspecteren, mogelijk is hij stuk of verstopt.
- 80. 841B Syphon inspecteren, mogelijk is hij stuk of verstopt.

03-06-2021 E. Tielma					Topografie: © Kadaster	
Code:	Datum:	Gebied door:	Controle door:	Revisie door:	Omschrijving:	
					Aanvullend / aanmerking:	
					Dokter van Deenweg 196 Postbus 60, 8000 AB Zwolle www.dobdelta.nl	
Project:					Waterschapszorg	
Omschrijving:					Deelgebied 08 De Wierthoven Kaart locaties werkzaamheden Waterschapszorg en Kleine Waterhuishoudkundige Knelpunten	
Besteknummer:					Schaal:	1:22.000
Tekeningnummer:					Formaat:	A0
					Blad:	1
					Aantal:	0