

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6428157
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0367897
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0367897
Ingediend op	08-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Waardeel 1, 6996BJ Drempt (21250)
Opmerking	Op 01-09-2021 is door van Dura Vermeer de planning verzonden voor de asbestsanering en sloop van deze woningen. Start van de asbestsanering is week 42 en vervolgens volgt sloop van deze woningen. Graag ontvang ik met spoed uw akkoordverklaring voor sanering en sloop van het geheel. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6996BJ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Waardeel
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6996BJ, 1 6996BK, 10 6996BK, 2 6996BJ, 3 6996BK, 4 6996BJ, 5 6996BK, 6 6996BK, 8



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Start asbestsanering in week 42 daarna worden de huizen gesloopt.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

18-10-2021

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Dmv hydraulische kraan met sloop-sorteergrijper

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Bouw en sloopafval: 16 ton
B-hout: 40 ton
puin: 600 ton
Groen afval: 67 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Naar erkende verwerkers

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Waardeel 1 6996BJ Drempt, panelen kozijn keuken,
woonkamer en slaapkamer , board, M16, NVT
Waardeel 1 6996BJ Drempt, in kozijn keuken woonkamer ,
kit, M17&M18, NVT
Waardeel 1 6996BJ Drempt, stelplaatjes in fundering
en onder balklaag in kruipruimte , vlakke plaat, M13,
RISICOKLASSE_2
Waardeel 1 6996BJ Drempt, los in kruipruimte , vlakke
plaat, M13.1, RISICOKLASSE_1
Waardeel 1 6996BJ Drempt, vanaf plafond keuken en
doucheruimte naar schoorsteenstoel op zolder , buis, M1.,
RISICOKLASSE_1
Waardeel 10 6996BK Drempt, in schoorsteenstoel op
zolder , buis, M1.2, RISICOKLASSE_1
Waardeel 10 6996BK Drempt, in kozijn keuken woonkamer ,
kit, M17&M18, NVT
Waardeel 10 6996BK Drempt, stelplaatjes in fundering en
onder balklaag in kruipruimte , vlakke p...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M24&M25: 8.60 M2 M22&M23: 1 M2 M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M20: 8.40 M2 M1.2: 0.35 M M26: 8.40 M2 M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M1.2: 0.35 M M12.1: 6.80 M2 M12.2: 0.10 M2 M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M12: 1.40 M2 M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M19: 6.80 M2 M1.2: 0.35 M M29: 8.40 M2 M30: 6.80 M2 M31&M32: 5.40 M2 M33&M34: 8.60 M2 M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M1.2: 0.35 M M13: 1 M2 M31&M32: 3.20 M2 M13.1: 10 STUKS M1.2: 0.35 M M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M M13: 1 M2 M13.1: 10 STUKS M1.: 6 M Alle bronnen worden verwijderd ivm sloop
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero via tussenopslag bij Bergevoet
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	Rapport 21.04056 Versie 2 Project Sloopwoning Fase 2 Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	08-10-2021	In behandeling