

Bovenloop Visserbijbeek (BOS10.030)



Bijlage 1; huidige situatie

Bovenloop Visserbijbeek (BOS10.030)

Huttendijk

ST74220235

Watergang niet verondiepen, totaal ca 30 m1

Watergang verondiepen tot 50 cm -mv, totaal ca 210 m1

Stuwen verwijderen

Duikers 315 mm vervangen

Duiker 600 mm herleggen


Aanbrengen bodemval van stortsteen

Bestaande drainage afkoppelen en benedenstrooms duiker 600 mm aansluiten op de watergang

Dwarsprofiel verondieping watergang

Aanbrengen leemhoudend zand en afwerken als ondiepe slenk tot 0,50 m1 -mv.
Bodembreedte 0,5 m1, taluds ca 1:3

Opschonen bodem watergang



Bijlage 2; gewijzigde inrichting watergang