

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7049201
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0418990
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0418990
Ingediend op	14-06-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Toldijkseweg 21, 7221DB Steenderen (Steenderen,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221DB
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Toldijkseweg
Plaatsnaam	Steenderen

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	FrieslandCampina Steenderen
----------------------------------	-----------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 11057544

Bedrijfsnaam: Friesland Campina

Adres eigenaar bouwwerk

Toldijkseweg 21, 7221 DB, Steenderen

Wat is de functie van het bouwwerk?

FABRIEK

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, 012-32-03 Beplating gevel kaasmakerij , 012-32-03 Vlakke plaat, 012-32-03 DV01, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Explosieluik achterzijde ketel , Koord, DV04, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Keteldeuren voorzijde ketel , Koord, DV02, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Op blindplaten en op bordes , Pakking restanten, DV11, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Los in bakje in stelling , Pakkingen, DV12, RISICOKLASSE_1
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Luiken keerkast achterzijde ketel , Koord, DV03, RISICOKLASSE_2
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, Keteldeuren voorzijde ketel , Plaat, DV01, RISICOKLASSE_2A
Toldijkseweg 21 7221DB Steenderen, ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

012-32-03 DV01: 5 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_3	012-32-03 Beplating gevel kaas _1__B.pdf	Asbestinventarisatierapport	14-06-2022	In behandeling
Machtigin_.pdf	Machtigin_.pdf	Anders	14-06-2022	In behandeling