

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7169351
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0428812
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0428812
Ingediend op	02-08-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Het Karspel 31, 7255CR Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255CR
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Het Karspel
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Het Karspel 31 7255CR Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_de_berging_ , 3 Golfplaten, Golfplaten-3,
RISICOKLASSE_2
Het Karspel 31 7255CR Hengelo (Gld),
In_de_keuken_van_de_woning_ , 2 Vloerzeil, Vloerzeil-2,
RISICOKLASSE_2
Het Karspel 31 7255CR Hengelo (Gld),
Op_de_zolder_van_de_woning , 1 Board, Board-1, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-3: 8.80 M2
Vloerzeil-2: 7.40 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

Mutatie

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22518.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-08-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	02-08-2022	In behandeling