

0652748345-C

## Vastgestelde leggers

with Web AppBuilder for ArcGIS

werfkampenseweg raamsd...  
Toon zoekresultaten voor werf...

Door WSBD uitgevoerd herstelwerk, inclusief beschoeiing. Zie foto voor eindsituatie na herstel door WSBD. Dit is ook de door ons beoogde oplossing voor herstel aan de overzijde.



Afkalving talud aan zijde landbouwperceel door onze tijdelijke werkweg. Talud gaan wij uiteraard herstellen. Voor dit herstel brengen wij graag beschoeiing over een breedte van circa 5 meter aan op dezelfde wijze waarop WSBD herstel aan andere oever (zijde Werfkampenseweg) heeft uitgevoerd (zie foto rechtsboven).

(2 van 2)

### Categorie A waterloop OVK00123

Code waterloop:	OVK00123
Afwijkende onderhoudsplichtige:	
Afwijkende onderhoudsplicht:	
Leggercategorie:	Oppervlaktewaterlichaan
Leggerverwijzing:	Niet van toepassing
Kenmerk legger:	Waterschapsblad 2022, 3485
Datum vastgesteld:	15/3/2022
Bodembreedte (m):	0,90
Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP):	-0,68
Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP):	-0,73
Taludhelling links (1):	1,00