

Zaaknr. : 23300  
Kenmerk : 825174

## MEMO

**Van** : [REDACTED]  
**Via** : Proces Onderhouden  
**Aan** : Proces Vergunningen, Toezicht en handhaving  
**Onderwerp** : Onderhoudswerkzaamheden dijk Kerkvaartse haven te Waspik  
**Kopie** : [REDACTED]  
**Datum** : 17 september 2024

### Inleiding:

Graag informeren wij je over het versnelde onderhoud aan de dijk Kerkvaartse haven in Waspik. Het oostelijk deel is op plekken beschadigd. Door het de aanpassing van de havenverordening in (2012) waardoor er met grote schepen de toch al krappe ingevaren mag gang en deze elkaar moeten passeren in combinatie met ~~De~~ de vele regen afgelopen voorjaar en de hoge waterstanden is de dijk snel verslechterd en is onderhoud op korte termijn noodzakelijk. Eerder is door waterschap Brabantse Delta besloten om het onderhoud uit te stellen, zodat het meegenomen kon worden in de uitbreiding rondom de haven. Uit nieuwe recent onderzoek door Nebest naar de invloed van grotere scheepvaart en de veiligheid van onze aanliggende Waterkering bleek dat de kering aan het afglijden was. Mede door de invloed van de vele regen is nu toch besloten om dit niet langer uit te stellen. Het onderhoud aan de dijk is belangrijk voor de waterveiligheid, zodat de dijk sterk genoeg is voor nu en in de toekomst. In opdracht van waterschap Brabantse Delta start aannemer Paans Van Oord vanaf 26 augustus a.s. met de werkzaamheden. Deze moeten op 1 oktober, voor het gesloten seizoen, zijn afgerond. Dan start het natte seizoen en is het verboden om werkzaamheden op en aan dijken uit te voeren. Er is dan meer kans op schade aan de dijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De dijk wordt over een lengte van 580 meter versterkt met stortstenen (binnen het huidige leggerprofiel). Deze stenen worden zo steil mogelijk geplaatst.

### Handelingen


Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen is, op een daartoe meest geschikte locatie welke ook de minste belemmering vormt voor andere stakeholders, een klein werkterrein ingericht op perceel WPK011221. De inrichting is zodanig gedaan dat er grotendeels van de bestaande situatie ter plaatse gebruik gemaakte kon worden daar deze juist al passend was. Verder zijn er voorziening aangebracht door aanleggen dragline schotten om schade aan de kering en oevers te voorkomen. De dragline schotten zorgen een meer gelijkelijke overgang en ervoor zorgt dat er de trek- schuifkrachten worden vermindert op de constructie kering en de oevers.

Voor deze onderhoudshandelingen / werkzaamheden, die worden uitgevoerd op perceel WPK011221, vragen wij een vergunning aan conform artikel 3.2 van de Waterschapsverordening.

Indien en voor zover deze handelingen echter vallen onder de reikwijdte van de reguliere vrijstelling voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden conform artikel 1.11 van de Waterschapsverordening, vragen wij u dit te bevestigen.

**Locatie:**

De nummers in onderstaande kaart corresponderen met de nummers van de foto's



**Handeling 1:**

Het leggen van een slotenbak welke ligt op een talud bekleding voorzien met lichte steenbestorting op waterstaatswerk van regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK00693 en in de beschermingszone van A water met kenmerk OVK03910 op perceel WPK01N706.



**Foto 1**

**Handeling 2:**

Het leggen van draglineschotten op waterstaatswerk van regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK01240 op perceel WPK01N330. Aan de bovenzijde zijn de draglineschotten aangevuld met zand om een mooie overgang te creëren. De draglineschotten zijn aangebracht ter bescherming van de dijk. Waarbij gebruik is gemaakt van aanwezige glooiing in het terrein. Dit om de trek en schuifweerstand te verminderen op de constructie van kering en de oever. Dit is zodanig aangelegd dat er geen verplaatsing van materiaal van de constructies kan plaatsvinden.





**Foto 2**



**Foto 3**

**Handeling 3:**

Het tijdelijk leggen van zinkstukken op perceel WPK011221 op waterstaatswerk en beschermingszone A op regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK01240 op perceel WPK01N330. Verwerkingstijd / afspraak is dat deze zodanig kort opgesteld liggen voor transport dat er geen verstikking van de grasmat plaatsvindt.



**Foto 3**



**Handeling 4:**

Het plaatsen van een schaftkeetje op wielen op een waterstaatswerk van regionale waterkering boezemkadees met kenmerk DWK01240 op perceel WPK01N330. Was geen afspraak over geweest is per abuis daar geplaatst geweest is kort na het constateren verwijderd.



**Foto 4**

**Handeling 5:**

Het aanmeren van een werkbootje in de aanwezige rietkraag waterstaatswerk van regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK01240 op perceel WPK01N715. Afspraak deze dient van een zodanige diepgang te dat er geen schade aan de oeverbekleding plaatsvinden. Er mag geen bekleding worden verwijderd hiervoor.



**Foto 5**

**Handeling 6:**

In beschermingszone A van regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK01240 plaatsen van een stroomaggregaat.

Het leggen van een stroomkabel van de stroomaggregaat naar het schaftkeetje.

Het neerleggen van een touw naast de stroomaggregaat. Was geen afspraak over geweest is per abuis daar geplaatst geweest alles is kort na het constateren verwijderd.



**Foto 6**

**Handeling 7:**

Het voorzichtig neerleggen van wiepen on beschermingszone A van regionale waterkering boezemkades met kenmerk DWK01240





**Foto 7**

**Verzoek tot overleg: (idem handeling 3)**

Wij hebben op 16 september 2024 een verzoek gedaan tot overleg. In dit overleg hadden wij graag bovenstaande handelingen toegelicht. Hiertoe heeft u ons helaas geen gelegenheid voor geboden.

**Huidige toestand:**

Inmiddels zijn bovengenoemde handelingen allen beëindigd. Vanuit goed vaderschap zijn de lichte beschadigingen van de grasmat reeds ingezaaid.

