

Status	Zaaknummer	Wijknaam	Locatiecode Drevenbuurt	Reactie	Registratiedatum	Categorie reactie	Locatieplan aangepast	Motivatie projectleiding BAS
Gereed	894471	Steendijkpolder - Steendijkpolder-Zuid (Drevenbuurt)	BX92 / 175hh	Ik vind dat BX92 te geïsoleerd staat. De locatie van deze container is goed maar er moeten meer containers in de buurt komen om te voorkomen dat deze door te veel bewoners gebruikt gaat worden en overvol komt te zitten, wat er voor kan zorgen dat er vuilnis naast gezet gaat worden. Daar zit ik niet op te wachten voor mijn deur.	16-03-25	Capaciteit	Nee	Er komen twee ondergrondse containers (OC's) restafval te staan die meer dan voldoende capaciteit bieden aan de huishoudens die ervan gebruik gaan maken.
Gereed	910807	Steendijkpolder - Steendijkpolder-Zuid (Drevenbuurt)	BS2/ 74hh	Het is niet duidelijk hoe het met de GFT bakken gaat. Waar staan ze en kost dat parkeerplaatsen. Die zijn er al te weinig. Ook de papierbak kan daar ook karton in gedaan worden.	01-04-25	Capaciteit	Nee	Op deze locatie staan nu 2 bovengronds containers voor restafval. Hier komt een milieu-eiland voor terug inclusief een GFT+E containerbehuizing. Parkeerplaatsen opheffen is niet aan de orde.
Gereed	894999	Steendijkpolder - Steendijkpolder-Zuid (Drevenbuurt)	BG1 / 58 hh	Mogelijk kan de locatie va BG1/58hh verkeersproblemen geven tussen 8.00u en 8.45u ivm auto's die daar stoppen om hun restafval te brengen en dan deels de straat blokkeren. Deze tijd geeft drukte door brengen van kinderen naar school. Zeker bij minder goed weer. Bij plaatsing op plek B3 stopt men op het daar liggende parkeerterrein.	17-03-25	Locatie	Nee	Locatie blijft gehandhaaft omdat er geen alternatieve locatie beschikbaar is. Gaat om een nieuw te plaatsen ondergrondse container (OC). Op deze locatie is nu geen OC aanwezig. Alternatief vanuit de bewoner zou inhouden dat bewoners, uit deze buurt, de weg moeten oversteken om hun afval aan te bieden. Dit leidt tot een onveilige en ongewenste situatie.
Gereed	899290	Steendijkpolder - Steendijkpolder-Zuid (Drevenbuurt)	BK22 / 67hh	Parkeerdruk te groot	20-03-25	Parkeren	Nee	Locatie blijft gehandhaafd omdat er geen alternatieve locatie aanwezig is. De voorgestelde locatie aan het einde van de Lorentzdreef, langs de doorgaande weg, kan niet geplaatst worden. Dit omdat er een doorgang aanwezig is die open moet blijven voor onder andere hulpdiensten. De ondergrondse container komt dan te dicht op de hoekwoning te staan. Tot slot zou daarmee de loopafstand voor bewoners te groot worden.