

Ontwerplegger Watersysteem 2024 Waterschap
Zuiderzeeland

Nota van Inspraak en Antwoord

16 september 2025

Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



Inhoud

1	Procedure	1
1.1	Proces en Aanpassingen van de Ontwerplegger Watersysteem 2024	1
1.2	Toelichting zienswijzen en ambtelijke opmerkingen	1
2	Overzicht en beantwoording Zienswijzen	2
3	Overzicht van aanpassing naar aanleiding van ambtelijke opmerkingen.....	5

1 Procedure

1.1 Proces en Aanpassingen van de Ontwerplegger Watersysteem 2024

De 1^e Ontwerplegger Watersysteem 2024 is op 1 oktober 2024 vastgesteld door het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland. Deze ontwerplegger heeft van 8 oktober 2024 tot en met 31 januari 2025 ter inzage gelezen. Bij het publiceren is er een (technische) fout gemaakt en zijn er correcties en aanvullingen gekomen vanuit onze gebiedspartners, bewoners en onze eigen organisatie. Daarop is in eerste instantie besloten de zienswijzetermijn te verlengen en in deze periode aanvullingen en verbeteringen op te halen en te verwerken om zo tot een inhoudelijk betere en gedragen legger voor het watersysteem te komen. We hebben alle partijen binnen ons beheergebied een gelijke kans geven om de doorgevoerde wijzigingen opnieuw te bekijken in een zienswijzeperiode aan de hand van een 2^e Ontwerplegger Watersysteem. Hiervoor is op 11 maart 2025 de 1^e ontwerplegger ingetrokken door het College en is een completere en vollediger 2^e ontwerplegger van het watersysteem gepubliceerd. Deze heeft van 17 maart 2025 tot en met 28 mei 2025 ter inzage gelegen.

De inspraakperiode van de ontwerplegger is aangekondigd via de website van Waterschap Zuiderzeeland en in het Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland (via www.overheid.nl). Daarnaast is de 2^e ontwerplegger toegezonden en besproken met onze gebiedspartners (zoals Provincie Flevoland, gemeenten en natuurorganisatie).

Gedurende de inspraakperiode konden inwoners en gebiedspartners mondelinge of schriftelijke zienswijzen op de ontwerplegger indienen. Ook medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland hebben de mogelijkheid gebruikt om ambtelijke opmerkingen te geven op de ontwerplegger. De zienswijzen en opmerkingen die op de 1^e ontwerplegger zijn binnengekomen, zijn automatisch meegenomen voor de 2^e ontwerplegger.

1.2 Toelichting zienswijzen en ambtelijke opmerkingen

In deze Nota van Inspraak en Antwoord is een onderscheid gemaakt tussen formele zienswijzen (hoofdstuk 2) en ambtelijke opmerkingen (hoofdstuk 3) op de 1^e en 2^e Ontwerplegger Watersysteem. De namen van de particuliere insprekers zijn op grond van de privacywetgeving anoniem gemaakt.

Door de volgende partijen zijn zienswijzen ingebracht:

1. Inspreker 1
2. Inspreker 2
3. Inspreker 3
4. Inspreker 4
5. Inspreker 5
6. Inspreker 6
7. Inspreker 7
8. Inspreker 8
9. Staatsbosbeheer
10. Natuurmomenten
11. Het Flevo-landschap

Deze Nota van Inspraak en Antwoord behandelt de ontvangen zienswijzen en reacties, inclusief de hieruit voortvloeiende aanpassingen ten opzichte van de ontwerplegger in hoofdstuk 2.

Naast bovenstaande insprekers zijn er ook ambtelijke opmerkingen geplaatst op de legger van het watersysteem, welke hebben geleid tot inhoudelijke wijzigingen. Deze ambtelijke opmerkingen komen voort uit zowel de gesprekken die Waterschap Zuiderzeeland heeft gevoerd met de gebiedspartners, als vanuit de eigen organisatie van het waterschap. Hoofdstuk 3 maakt deze inzichtelijk.

2 Overzicht en beantwoording Zienswijzen

Zaaknummer	Zienswijze (samenvatting)	Beantwoording en beoordeling	Wijziging Ontwerplegger
R2024-0100 [5 november 2024]	<i>Inspreker 1:</i> De onderhoudsplicht van de beschoeiing langs de Griend 14 in Lelystad is toegewezen aan de aangeland. Inspreker vraagt om dit te wijzigingen naar Zuiderzeeland of de gemeente Lelystad, aangezien de aangeland geen eigenaar is van de beschoeiing.	Het is correct dat de huidige beschoeiing, die tijdens de renovatie door Waterschap Zuiderzeeland voor de oude is geplaatst, niet in eigendom is van de aangeland. Daarom is Waterschap Zuiderzeeland verantwoordelijk voor het onderhoud van deze beschoeiing. De zienswijze is dan ook gegrond.	Onderhoudsplicht van beschoeiing langs de Griend 14 in Lelystad is gewijzigd van aangeland naar Waterschap Zuiderzeeland. Situaties rond bij de Griend zijn doorgelopen en in soortgelijke gevallen aangepast.
R2024-0101 [14 november 2024]	<i>Inspreker 2:</i> De inspreker geeft aan dat de onderhoudsplicht van de beschoeiing langs de Sleephaven in Lelystad deels nog op aangeland staat, terwijl dit de gemeente Lelystad zou moeten zijn.	De inspreker heeft gelijk, dit is een fout in de data. De zienswijze is gegrond.	Onderhoudsplicht van de beschoeiing langs de Sleephaven in Lelystad is gewijzigd van aangeland naar Gemeente Lelystad.
R2024-0114 [11 november 2024]	<i>Inspreker 3:</i> De inspreker geeft aan dat het in de legger niet duidelijk te vinden is welke partij verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de beschoeiing langs het Hollandse Hout.	Na een veldbezoek en gesprekken met de Gemeente Lelystad is geconcludeerd dat de oude, houten beschoeiing is vergaan en geen waterhuishoudkundige functie meer heeft. De onderhoudsplicht voor de oeverbescherming (de stortstenen – in de legger aangeduid als talud/oever) ligt bij de gemeente Lelystad. De zienswijze is gegrond.	De beschoeiing langs het Hollandse Hout komt te vervallen en de onderhoudsplicht voor de talud/oever is aangepast naar de gemeente Lelystad.
R2024-0115 [13 november 2024]	<i>Inspreker 4:</i> Inhoudelijk gelijk aan inspreker 3.	Zie inspreker 3.	Zie inspreker 3.
R2024-0116 [19 november 2024]	<i>Inspreker 5:</i> De inspreker geeft aan dat een duiker nabij de Meerkoetenweg in Lelystad er in werkelijkheid niet ligt. In plaats daarvan ligt de duiker meer ten zuidwesten aan het einde van het perceel.	Het Waterschap heeft de feitelijke situatie gecontroleerd. De zienswijze is gegrond.	De desbetreffende duiker is verwijderd en er is een nieuwe duiker ingetekend op de aangegeven plek.

R2024-0159 [21 januari 2025]	<i>Inspreker 6:</i> De inspreker vindt dat de ontwerplegger voor Oosterwold onvoldoende ruimte biedt om water vast te houden in de kavelsloten. Momenteel zijn deze sloten als "droogvallende sloten" vastgelegd met profiel K-02, wat het plaatsen van schotten of stuwen verbiedt. De inspreker vraagt om een aangepast profiel speciaal voor Oosterwold dat het plaatsen van schotten en stuwen mogelijk maakt. Dit om in de zomer water vast te kunnen houden ten behoeve van stadslandbouw, stabilisering van de grondwaterstand en voorkoming van bodemdaling. De inspreker pleit voor een regeling met streefpeilen en een formele aanwijzing van Oosterwold als watertoevoergebied. Ook vraagt in de inspreker ruimte voor pilots om het effect van water vasthouden te onderzoeken.	Hoewel het Waterschap Zuiderzeeland begrip heeft voor de zorgen en de wens van de indieners, is de legger niet het instrument om gewenste toekomstige situaties vast te leggen. De legger heeft op grond van de Omgevingswet en de Waterschapswet uitsluitend het doel om bestaande waterstaatswerken en de daarbij behorende onderhoudsplichten vast te leggen. Aanpassingen zoals het mogelijk maken van het plaatsen van schotten of stuwen, het vaststellen van streefpeilen of het aanwijzen van Oosterwold als watertoevoergebied vallen buiten de reikwijdte van de leggerprocedure. Om deze reden is de zienswijze niet ontvankelijk. In de antwoordbrief aan de inbrengers wordt dit nader toegelicht.	Nee.
R2024-0193 [21 maart 2025]	<i>Inspreker 7:</i> Inspreker geeft aan dat een aantal duikers ontbreken in de woonwijk Houtribhoogte in Lelystad.	Na veldwerk is geconcludeerd dat er inderdaad duikers ontbraken. De zienswijze is gegrond.	De duikers zijn aan de legger toegevoegd.
R2024-0194 [19 maart 2025]	<i>Inspreker 8:</i> De inspreker geeft aan dat de onderhoudsplicht voor de beschoeiing nabij Zoom 14 in Lelystad op Waterschap/Aangeland staat. Dit zorgt voor onduidelijkheid.	Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze beschoeiing. De zienswijze is gegrond.	De onderhoudsplicht van deze beschoeiing in Lelystad is aangepast naar Waterschap Zuiderzeeland.

R2024-0181 [30 januari 2025]	<i>Staatsbosbeheer</i> geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met een legger die niet correct en incompleet is en waar onduidelijkheden zijn over de verantwoordelijkheid in de gebieden van Staatsbosbeheer.	Waterschap Zuiderzeeland onderkent dat er fouten en omissies staan in de legger in de beheergebieden van Staatsbosbeheer. In deze actualisatie heeft de focus niet gelegen op de natuurterreinen en zijn het overgrote deel van de gegevens identiek aan die van de legger uit 2013. We zijn ons bewust dat het onderzoeken van verschillen tussen legger en de veldsituatie inspanning kost van Staatsbosbeheer en hun kennis van de terreinen van belang is om de situatie te verbeteren. Voor Zuiderzeeland ligt er een opgave om alle ontheffingen/vergunningen in de data te verwerken. We geven Staatsbosbeheer de mogelijkheid zelf actief meldingen doen voor het wijzigen van informatie in de legger. Na beoordeling daarvan kunnen aanpassingen doorgevoerd worden in het beheerregister en bij de volgende actualisatiebesluit opgenomen in de legger. Voor de periode van twee jaar na vaststelling van de legger, waar we voor de natuurterreinen een gebiedsgerichte inventarisatie gaan uitvoeren om de legger voor deze terreinen te verbeteren, gaan we daar in principe niet handhaven op de normatieve legger.	In gebieden van Staatsbosbeheer zijn kleine wijzigingen aangebracht, alleen zijn daarmee zeker nog niet alle fouten en omissies opgeheven. We zullen in de komende periode gebiedsgerichte inventarisaties gaan uitvoeren om de legger in deze terreinen nog verder te verbeteren. Samen met Staatsbosbeheer staat hiervoor een stageopdracht uit bij diverse onderwijsorganisaties.
R2024-0198 [27 mei 2025]	Natuurmomenten geeft aan bezwaar te hebben tegen een legger met omissies en fouten. De legger geeft geen goed beeld van de feitelijke situatie in hun terreinen. Verder betreurt ze niet direct bij de totstandkoming van de legger betrokken te zijn. Het niet correct zijn van de legger kan juridische consequenties hebben en vraagt garantie van het waterschap dat Natuurmonumenten geen nadelige gevolgen zal ondervinden van het niet	Natuurmonumenten ontvangt eenzelfde reactie Staatsbosbeheer en Flevo-Landschap.	In gebieden van Natuurmonumenten zijn kleine wijzigingen aangebracht, alleen zijn daarmee zeker nog niet alle fouten en omissies opgeheven. We zullen in gebiedsgerichte inventarisaties gaan uitvoeren om de legger in deze terreinen nog verder te verbeteren.

	compleet en niet actueel zijn van de legger.		
R2024-0199 [28 mei 2025]	Het Flevo-Landschap geeft aan bezwaar te hebben tegen een legger waar voor hun beheergebieden zowel in de normatieve deel als onderhoudsplicht nog niet correct is. Zij wijst erop dat het hen veel inspanning kost de leggers te controleren. Dat er een ambtelijke toezegging ligt om tot verbetering te komen acht zij onvoldoende. <i>Zij vraagt bevestiging zolang er geen wederzijds bevredigend beeld is van de verplichtingen en verantwoordelijkheden er geen handhaving op de legger komt en er geen sprake is van aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien</i>	Flevo-Landschap ontvangt eenzelfde reactie als Natuurmonumenten en Staatbosbeheer.	In gebieden van Flevo-Landschap zijn kleine wijzigingen aangebracht, alleen zijn daarmee zijn zeker nog niet alle fouten en omissies opgeheven. We zullen in de komende periode gebiedsgerichte inventarisaties gaan uitvoeren om de legger in deze terreinen nog verder te verbeteren.

3 Overzicht van aanpassing naar aanleiding van (ambtelijke) opmerkingen

Zaaknummer	Opmerking	Organisatie	Wijziging Ontwerplegger
R2024-0104	Het buitengewoon onderhoud van eindduikers in de Urkervaart, Zwolsevaart en Lemstervaart is voor de provincie Flevoland	Waterschap Zuiderzeeland	Onderhoudsplicht voor buitengewoon onderhoud voor de betreffende eindduikers bij de Urkervaart, Zwolse vaart en Lemstervaart is gewijzigd van Waterschap Zuiderzeeland naar de provincie Flevoland
R2024-0105	Er ontbreekt een hevel in de gemeente Lelystad.	Waterschap Zuiderzeeland	Hevel is toegevoegd.
R2024-0106	De duikers ter hoogte van de Knarweg en de Hoge Vaart waren te lang ingetekend.	Waterschap Zuiderzeeland	De duikers zijn in de legger aangepast naar de juiste lengte.

R2024-0107	Aflaat ontbreekt.	Waterschap Zuiderzeeland	Aflaat is toegevoegd.
R2024-0108	De wegsloot langs de Tureluurweg was foutief aangegeven als D-tocht	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is aangepast naar wegsloot.
R2024-0111	De profielen van de kwelsloten in het profielblad komen niet overeen met de werkelijke profielen, zoals te zien is in de dwarsdoorsneden van de waterkeringen.	Waterschap Zuiderzeeland	Verwijzing opgenomen in het profielenblad naar de dwarsprofielen van de waterkeringen voor inzage in het normatieve profiel van de kwelsloten. In een vervolgtraject zullen de profielen van de kwelsloten bij de primaire keringen geïnventariseerd gaan worden.
R2024-0112	Onderhoudsplicht van stuwen ST5391, ST50111, ST50112, ST50113, ST50114, ST50115, ST63213 moet worden aangepast naar Waterschap Zuiderzeeland.	Waterschap Zuiderzeeland	Onderhoudsplicht gewoon onderhoud is aangepast naar Waterschap Zuiderzeeland.
R2024-0117	Ligging van afvoervak N:A065 nabij de gemaalweg in Lemmer klopt niet.	Waterschap Zuiderzeeland	Ligging van het afvoervak is aangepast.
R2024-0118	Watergang nabij de Redeweg in Ens ontbreekt.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0119	De ligging van de watergang nabij de Kamperhoekweg in Swifterbant klopt niet.	Waterschap Zuiderzeeland	Ligging van de watergang is aangepast.
R2024-0120	Nabij de Oude Bosweg in Dronten ontbreekt een duiker.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is toegevoegd.
R2024-0121	Nabij het Friese Pad in Emmeloord, ter hoogte van de Oosterringweg, ontbreekt een duiker.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is toegevoegd.
R2024-0122	Nabij de Repelweg in Emmeloord ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd
R2024-0123	Nabij de Espelerlaan in Emmeloord moet een duiker verwijderd worden.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is verwijderd.
R2024-0124	Nabij het Watersnippad in Almere ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd
R2024-0125	Nabij de Oosterringweg ontbreekt de profielcode van een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Profielcode is toegevoegd.

R2024-0126	Nabij de Viswaterweg in Marknesse ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0127	Nabij de Sportlaan in Biddinghuizen ontbreekt moet een duiker verwijderd worden.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is verwijderd.
R2024-0128	Nabij de Grote Vaartweg in Almere ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0129	Nabij de Professor Brandsmaweg in Nagele ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0130	In de Kottertocht ontbreekt de profielcode van een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Profielcode is toegevoegd.
R2024-0131	Nabij Mammouthweg 10 in Ens ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0132	Nabij Roerdompweg 9 in Zeewolde ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0133	Nabij Urkerdwarspad 3 in Urk klopt de ligging van een afvoervak niet.	Waterschap Zuiderzeeland	Ligging van het afvoervak is aangepast.
R2024-0134	Nabij Park de Zuidert in Emmeloord klopt de ligging van een afvoervak niet.	Waterschap Zuiderzeeland	Ligging van het afvoervak is aangepast.
R2024-0135	Nabij het Brandarisplein in Zeewolde ligt een keersluis die in de legger is geregistreerd als schutsluis.	Waterschap Zuiderzeeland.	Object is aangepast.
R2024-0136	Nabij de N710 in Swifterbant klopt de ligging van een afvoervak niet.	Waterschap Zuiderzeeland	Ligging van het afvoervak is aangepast.
R2024-0138	Nabij de Marknesserweg in Emmeloord ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0139	Nabij Het Wapenschild in Swifterbant ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0141	Nabij de Kottertocht in Almere moet een duiker verwijderd worden.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is verwijderd.
R2024-0144	Onderhoudsplicht van stuwen nabij de Ganzenweg/Knardijk moeten worden aangepast van	Waterschap Zuiderzeeland.	Onderhoudsplicht is aangepast.

	Waterschap Zuiderzeeland naar Staatsbosbeheer.		
R2024-0145 t/m R2024-0154 en R2024-0156	Er ontbreken verscheidende watergangen in Almere	Waterschap Zuiderzeeland	Watergangen zijn toegevoegd.
R2024-0157	Nabij Klutenpad 9 in Creil ontbreekt een watergang	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0160	Nabij de Ellerslenkweg in Biddinghuizen is een duiker afgetopt.	Staatsbosbeheer	Duiker is verwijderd.
R2024-0161	Nabij de Ellerswegslot ontbreekt een duiker	Staatsbosbeheer	Duiker is toegevoegd.
R2024-0162	Nabij de Strandgapersweg in Biddinghuizen ontbreekt een duiker.	Staatsbosbeheer	Duiker is toegevoegd.
R2024-0163	Nabij de Kalenbergerweg 20 in Luttelgeest moeten een watergang en afvoervak verwijderd worden.	Waterschap Zuiderzeeland.	Watergang en afvoervak zijn verwijderd.
R2024-0164	Nabij de Buitenplaats in Oosterwold ontbreekt een duiker	Waterschap Zuiderzeeland.	Duiker is toegevoegd
R2024-0165 t/m R2024-0173 en R2024-0175 t/m R2024-0178	Op het terrein van het distributiecentrum van de Jysk in Lelystad moeten meerdere watergangen, afvoervakken en duikers verwijderd worden.	Waterschap Zuiderzeeland.	Objecten zijn verwijderd.
R2024-0174	Nabij het Van der Valk-hotel in Lelystad ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland.	Watergang is toegevoegd.
R2024-0179	Van Het Flevo-Landschap heeft Waterschap Zuiderzeeland een databestand toegestuurd met daarin een overzicht van de eigendom situatie van de waterstaatswerken binnen hun beheergebied.	Het Flevo-Landschap.	Waterschap Zuiderzeeland heeft de data van de legger verrijkt met het toegestuurde bestand van Het Flevo-landschap.
R2024-0180	De provincie Flevoland heeft Waterschap Zuiderzeeland een databestand toegestuurd met daarin het overzicht van de oeverconstructies die in eigendom zijn van de provincie.	Provincie Flevoland	Waterschap Zuiderzeeland heeft de data van de legger verrijkt met de data vanuit het toegestuurde databestand van de provincie. De oeverconstructies die in eigendom zijn van de provincie Flevoland hebben nu ook de provincie als onderhoudsplichtige toegewezen gekregen.

R2024-0182	Een groot deel van de kwelsloten heeft 'aangeland' als onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud. Dit zou volgens het beleidskader van Waterschap Zuiderzeeland het waterschap zelf moeten zijn.	Staatsbosbeheer	De onderhoudsplicht voor het buitengewoon onderhoud van de kwelsloten is inderdaad voor Waterschap Zuiderzeeland. Dit is aangepast in de legger.
R2024-0183	De feitelijke situatie bij de Strandgaperbeek komt niet overeen met de gegevens in de legger.	Staatsbosbeheer	Aangeleverde gegevens over Strandgaperbeek door Staatsbosbeheer zijn overgenomen in de legger. De informatie moet nog worden aangevuld met om een compleet beeld te geven in het natuurgebied rond de Strandgaperbeek
R2024-0185	Verschillende watergangen in het beheergebied van Natuurmomenten zijn op basis van vergunningen gedempt.	Natuurmomenten	Waterschap Zuiderzeeland heeft een korte inventarisatie uitgevoerd en heeft op basis van vergunningen voor het dempen van sloten enkele watergangen verwijderd van de legger. De werkelijke situatie in natuurterreinen zal nog verder geïnventariseerd worden om de legger completer en juister te maken
R2024-0186	Onderhoudsplicht van stuwen nabij het Ganzenpad staat op Natuurmonumenten, maar dit moet Waterschap Zuiderzeeland zijn.	Natuurmomenten	Onderhoudsplicht is aangepast.
R2024-0187	Op gronden van Staatsbosbeheer voert Natuurmomenten het onderhoud uit aan waterstaatswerken op basis van erfpachtcontracten. In de legger is de onderhoudsplicht nog af en toe toegewezen aan Staatsbosbeheer, terwijl dit dus Natuurmomenten moet zijn.	Natuurmomenten	Nog geen aanpassing doorgevoerd, dit vergt verdiepend onderzoek.
R2024-0188	Nabij de Voorsterbeek zijn verschillende watergangen gedempt.	Natuurmomenten	Watergangen zijn verwijderd.
R2024-0189	Nabij het Muiltje in Zeewolde is een watergang gedempt.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is verwijderd.

R2024-0191	Nabij de Zuidwesterringweg in Tollebeek ontbreekt een watergang.	Waterschap Zuiderzeeland	Watergang is toegevoegd.
R2024-0192	Nabij de aansluiting van de Dwarsvaarweg op de Vaartweg in Lelystad ontbreekt een duiker.	Waterschap Zuiderzeeland	Duiker is toegevoegd.
R2024-0195	De gemeente Dronten heeft Waterschap Zuiderzeeland een databestand toegestuurd van de waterstaatswerken binnen de gemeente Dronten.	Gemeente Dronten	Waterschap Zuiderzeeland heeft de data van de legger verrijkt met de data vanuit het toegestuurde databestand van de gemeente Dronten.
R2024-0196	Het Flevo-landschap heeft Waterschap Zuiderzeeland een lijst gestuurd met terreinen bij hen in beheer, waarvan de waterstaatwerken de feitelijke situatie afwijkt van de situatie in de legger.	Het Flevo-landschap	Waterschap Zuiderzeeland gaat samen met Het Flevo-landschap in gesprek over de afwijkende waterstaatwerken. De feitelijke veldsituatie in de natuurterreinen wordt verder geïnventariseerd om de legger completer en juist te maken. De veranderingen die voortkomen uit de veldinventarisatie worden meegenomen in een volgende actualisatie.
R2024-0197	De provincie Flevoland heeft een lijst gestuurd met waterstaatswerken (duikers en watergangen) waarvan de provincie aangeeft dat zij hier geen onderhoudsplicht hebben. Daarnaast heeft de provincie vragen gesteld over de compleetheid van de beschoeiing langs de vaarten in de Noordoostpolder en de Oostervaart. Ook wil de provincie graag verder in gesprek over de toewijzing van de onderhoudsplicht van eindduikers langs de provinciale vaarwegen.	Provincie Flevoland	Waterschap Zuiderzeeland heeft in de onderhoudsplicht van de eindduikers langs provinciale vaarwegen geen verandering doorgevoerd t.o.v. de al eerdere vastgestelde leggers. Op basis van de Keur en de nu geldende Onderhoudsverordening is de onderhoudsplicht voor deze eindduikers voor de provincie. De onderhoudsplicht voor duikers langs vaarten en tochten met enkel een waterhuishoudkundige functie ligt bij het waterschap. De beschoeiingen langs de vaarten in de Noordoostpolder en de Oostervaart is zo compleet mogelijk in kaart gebracht op basis van de bestaande informatie van de provincie en het waterschap. Waterschap Zuiderzeeland gaat met de provincie in gesprek om de ingebrachte opmerkingen te bespreken.