bestaande toestand



dakpannen (leigrijs)

gevelbeschietingen (rabatzblauw)

goten & boeiboorden (creme)

kozijnen (creme/blauw)

metselwerk (rood)





rechter zijgevel

achtergevel

doorsnede

nieuwe toestand



dakpannen (leigrijs)

gevelbeschietingen (rabatzblauw)

goten & boeiboorden (creme)

kozijnen (creme/blauw)

metselwerk (rood)



Dakopbouw:

-2 laagse dakbedekking (vliegvuur bestendig)
-aandwich dakplaat
-rachels
-gipsplafond

Wangopbouw:

-Keralit rabatdelen
-rachels
-geperf. folie
-10mm WBP
-houten stijl & regelwerk + steenwolvulling
-damprem. laag
-10mm WBP
-12,5mm Fermacel



rechter zijgevel

Algemeen: de uitbreiding moet voldoen aan de laatste uitgave van het "Bouwbesluit"

dakconstructies : R_c= 3,0m².K/W

gevelconstructies: R_c= 3,0m².K/W

vloerconstructies: R_c= 3,0m².K/W

kozijnen voorzien van: -draai/kiepramen
-vent. roosters
-HR++ glas

toe te passen kleuren & materialen als bestaand

toe te passen hang-& sluitwerk conform veiligheidsklasse 2

achtergevel

doorsnede



zolderverdieping

bestaande toestand



zolderverdieping

nieuwe toestand



situatie

schaal : 1:1000
sectie : H
nummer : 2230
gemeente : Vlaardingen

N.

gew.:09-02-'18

wijziging dakkapel rechter zijgevel
Claudius Civillislaan 15 Vlaardingen

i.o.v.: aanm.bedrijf Paul Lorf
Mercuriusstraat 36 3133 EN Vlaardingen

bestaande & nieuwe toestand

mr. hengeveld
tel.: 010 - 434 19 33
molenkademeerpad 34
3131 JM vlaardingen
m.hengeveld@planet.nl
Bouwontwerp & Advies

gew.:09-02-'18
gem.:09-02-'17

gr.:16-11-'17 schaal: 1:100 form.: A1

1734 B-1