Detail E (doorsnede voorgevel unit 109)

bestaande situatie



Detail E (doorsnede voorgevel unit 109)

nieuwe situatie



Detail H (doorsnede voorgevel unit 109)

nieuwe situatie



Detail D (doorsnede voorgevel unit 109)

bestaande situatie



Detail D (doorsnede voorgevel unit 109)

nieuwe situatie



Detail G (doorsnede entree unit 109)

nieuwe situatie



Detail K (doorsnede achtergevel unit 109)

nieuwe situatie

Detail F (horizontaal detail voorgevel unit 109)

bestaande situatie

Detail F (horizontaal detail voorgevel unit 109)

nieuwe situatie

Detail J (horizontaal detail entree unit 109)

nieuwe situatie

deBONTretail
St. Ignatiusstraat 255, 4817 KK Breda
Postbus 9306, 4801 LH Breda
tel. +31 (0) 76 522 9009
j.v.gurp@debontretail.nl
www.debontretail.nl

opdrachtgever
MVRO Makers Van RetailOmgevingen
Watermolenweg 6, 4191 PN Geldermalsen

project
Albert Heijn Statenweg 103-111
3039 HJ Rotterdam

onderwerp
Bestaande - en nieuwe situatie unit 109
Principe details gevelpui en verdiepingsvloer

formaat	getekend	datum	projectnummer
A-1++	AS	24-07-2020	20124E
schaal	gecontroleerd	status	tekeningnummer
1:10	JvG	Definitief	DO-14-A
fase		wijzigingen	
DO		06-11-2020	

20124E-DO-14-A.dwg