
Adviesrapport

Melding

Ymere
Geconstateerd tijdens rondgang met [redacted]
Inspectie door [redacted]

Bomen



Boom 1
Betula pendula (NL: Ruwe berk)

Boomhoogte:	13 m
Stamomtrek per stam:	180 cm
Stamdiameter per stam:	57,3 cm
Afstand tot woning	15,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	Slecht
Toekomstverwachting:	1-5 jaar
Gebreken:	Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (stam, kroon); Onbalans lengte-dikte, algemeen (algemeen);
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. . Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom heeft een slechte conditie en de klimop neemt de boom over. Deze boom is niet duurzaam te handhaven.

In het kader van de Omgevingswet mag de boom met klimop niet eerder flink gesnoeid of verwijderd worden voordat in beeld is of deze klimop, bijdraagt aan de leefomgeving van beschermde vogels. Vogels willen graag in de klimop nesten maken en vinden ook veel voedsel (o.a. insecten) in de klimop. De benodigde Omgevingsscan kan door Smit Groenadvies uitgevoerd worden.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4

