Boomdossier 1030109

487657
1A6E654B-EA60-446B-BC47-EDE4F5707213
{BBA52ED4-B892-460C-BAAD-BB968780B314}


Platanus hispanica

Oud-Oost
Oosterpark

01-04-2026 13:54:27

Algemene gegevens

Type	**Boom niet vrij uitgroeiend**		Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd			- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	**Platanus hispanica**		Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Gewone plataan		- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte			Onderhoudsplichtige	
Meerstammig			Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	**1911**	*115 jaar*	Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Standplaats	Gras- en kruidachtigen		Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd	Gazon		Jaar volgende inspectie	2026
Beschermingsstatus	Monumentale boom		Cyclus segment	A
- gedetailleerd			Actuele opkroonhoogte	
Groeifase			Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus			Beleid opmerkingen	
			Memo (algemeen)	
			Stadsdeel	Oost
			Woonplaats	Amsterdam
Beheergebied	Oud-Oost		Gemeente	Amsterdam
Openbare ruimte	Oosterpark		Sportterrein	
Buurt	Oosterpark		Deelsportcomplex	
Wijk	Oosterparkbuurt		Postcode	





Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomdossier 1030109

Platanus hispanica

Oud-Oost
Oosterpark

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	01-04-2026	De Boominspecteurs		Juist	151 cm	1,5 m. en groter	f. 18 tot 24 m.	Onbereikbaar, snoei -ingreep ongewenst		d. Slecht	g. Niet van toepassing (relatie snoeiwijze)	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar	

BVO - Opmerkingen

01-04-2026 <Geen data>

BVO - Foto's

Datum	Foto's
01-04-2026	 

Boomdossier 1030109

Platanus hispanica

Oud-Oost
Oosterpark

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-4-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
1-4-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
01-04-2026	De Boominspecteurs	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	2-4-2026	Geen maatregel		-	-	in afwachting nto.
01-04-2026	De Boominspecteurs	Eco fase 1 kandelaberen kroon (q)		< 3 maanden (spoed)	6-8-2026	Eco fase 1 kandelaberen kroon		-	-	met spoed snoei ivmverregaande afstervingsverschijnselen en hoge gevaarzetting dood hout in de kroon. CBH advies bijgevoegd.

Boomdossier 1030109

Platanus hispanica | Oud-Oost | Oosterpark

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	10-10-2023	Idverde	Juist	Juist	142 cm	1,0 tot 1,5 m.		Niet van toepassing		d. Slecht	f. Niet van toepassing	Risicoboom	e. Niet van toepassing

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum **Foto's**

10-10-2023



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
10-10-2023	Kroon	Zwam/schimmel	Massaria	Takbreuk	Diverse plaatsen aangetast	
10-10-2023	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk		

10-10-2023	Algemeen	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen	
10-10-2023	Algemeen	Algemeen	Afgestorven boom	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
10-10-2023	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dienen de afgestorven takken ingenomen te worden tot op het levende hout. De aantasting met Massaria is in lichte mate aanwezig en is nu nog geen aanleiding om de kroon nog verder in te nemen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	De boom is op meerdere takken aangetast door Massaria. In combinatie met de slechte conditie is duurzame instandhouding niet mogelijk.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	**10-10-2023**
Onderzoeksmethode	**Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)**
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op hoogte
Locatie onderzoek	
Windrichting	Rondom
Meethoogte	1000
Stamdiameter	142
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Verschillende beginnende aantastingen.
Omvang	
Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto



Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
10-10-2023	Idverde	Snoeien - tak(ken) innemen (q)		< 6 maanden	13-11-2023	Snoeien - tak(ken) innemen		20% snoei. afgestorven takken dienen ingenomen te worden tot op het levende hout. De aantasting met Massaria is in lichte mate aanwezig en is nu nog geen aanleiding om de kroon nog verder in te nemen.