
Adviesrapport

Melding

Rochdale
Bomen beoordelen
Inspectie door [redacted] op 23/06/2026

Bomen



Boom 1

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	32-39 jaar
Boomhoogte	14 m
Stamomtrek per stam	150 cm
Stamdiameter per stam	47,75 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 2

Crataegus monogyna (NL: Eénstijlige meidoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	51 cm
Stamdiameter per stam	16,23 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende doorgang, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 3

Ulmus minor (NL: Veldiep of Gladde iep)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	40-47 jaar
Boomhoogte	16 m
Stamomtrek per stam	180 cm
Stamdiameter per stam	57,3 cm
Afstand tot woning	2,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende doorgang, algemeen (kroon); Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 4
Crataegus monogyna (NL: Eénstijlige meidoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	45 cm
Stamdiameter per stam	14,32 cm
Afstand tot woning	2,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende doorgang, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 5
Crataegus monogyna (NL: Eénstijlige meidoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	24-31 jaar
Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	45 cm
Stamdiameter per stam	14,32 cm
Afstand tot woning	3,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende doorgang, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Advies

Boom 1. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Gevel van takken vrij snoeien, en overhangende takken boven entree snoeien. Deze boom is duurzaam te handhaven.
Vanwege de omvang en nabijheid van gebouwen wordt deze boom opgenomen in de BoomVeiligheidsControle, 3 jaarlijks.
Contact via: [redacted] (Polanenstraat 174) [redacted] om het hek te openen.
Wegens vakantie is er pas toegang na 10 augustus. Donderdag en vrijdag is er ook geen toegang.
Boom 2. Vellen (vergunningsplichtig). Snoeien van de boom zal niet leiden tot een gewenst resultaat. Onvoldoende doorgang voor verkeer. Boom groet scheef, omdat deze onder de kroon van grotere bomen groeit. Deze boom is niet duurzaam te handhaven. Herplantvoorstel: Crataegus cv.
Boom 3. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Gevel vrij snoeien van takken. Ook wortelopschot verwijderen. Deze boom is duurzaam te handhaven. Vanwege de grote en nabijheid van huizen en openbare weg wordt deze boom opgenomen in de BoomVeiligheidsControle, 3 jaarlijks.
Boom 4. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Doorgang openbare stoep vrijsnoeien. Deze boom is duurzaam te handhaven.
Boom 5. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Doorgang openbare stoep vrijsnoeien. Deze boom is duurzaam te handhaven.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4



Boom 1 - afbeelding 5



Boom 1 - afbeelding 6



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3



Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3



Boom 3 - afbeelding 4



Boom 3 - afbeelding 5



Boom 3 - afbeelding 6



Boom 4 - afbeelding 1




Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3



Boom 4 - afbeelding 4



Boom 5 - afbeelding 1



Boom 5 - afbeelding 2



Boom 5 - afbeelding 3



Boom 5 - afbeelding 4

