Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek beoordelen boom
Inspectie door René Halfweeg op 26/08/2026

Bomen



Boom 1065
Prunus subhirtella Autumnalis (NL: Japanse sierkers)

Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	101 cm
Stamdiameter per stam	32,15 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Langs de openbare weg
Conditie en groei	Zeer slecht
Toekomstverwachting	Minder dan 1 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 1066
Prunus subhirtella Autumnalis (NL: Japanse sierkers)

Boomhoogte	4 m
Stamomtrek per stam	50 cm
Stamdiameter per stam	15,92 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Op openbaar terrein
Conditie en groei	Zeer slecht
Toekomstverwachting	1 tot 5 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 1065. Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Quercus cerris.

De voorgestelde herplantlocatie van boom 1 is aangegeven in de onderstaande kaart



Boom 1066. Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven. Herplantvoorstel: Quercus cerris.

De voorgestelde herplantlocatie van boom 2 is aangegeven in de onderstaande kaart




Afbeeldingen

Boom 1065 - afbeelding 1



Boom 1065 - afbeelding 2



Boom 1065 - afbeelding 3



Boom 1066 - afbeelding 1



Boom 1066 - afbeelding 2



Boom 1066 - afbeelding 3

