
Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek beoordelen bomen
Inspectie door Sander Bes op 12/08/2026

Bomen



Boom 1
Abies nordmanniana (NL: Nordmannspar)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	11-15 jaar
Boomhoogte	5 m
Stamomtrek per stam	35 cm
Stamdiameter per stam	11,14 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 2
Picea abies (NL: Fijnspar)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	16-23 jaar
Boomhoogte	7 m
Stamomtrek per stam	51 cm
Stamdiameter per stam	16,23 cm
Afstand tot woning	4,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Scheefstand, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig). De huurder wenst een nieuwe schutting en de boom bemoeilijkt het plaatsen van nieuwe palen. Huurder ervaart overlast van vallende naalden.
Herplantvoorstel: Prunus Umineko.

Boom 2. Vellen (vergunningsplichtig). Boom is in slechte staat, meerdere takken sterven af en laat al veel naalden vallen. De boom staat scheef en is niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Magnolia kobus.


In het kader van om de omgevingswet is een omgevingsscan niet noodzakelijk. De woning beschikt niet over pannendaken wat een geschikte verblijfplaats is voor beschermde vogelsoorten. Daarnaast is voldoende winterhard alternatief groen aanwezig in de nabije omgeving. Wel is het advies de werkzaamheden in buiten het broedseizoen uit te voeren. Als de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd worden, is vooraf een ecologische inspectie noodzakelijk.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 4

