Adviesrapport

Melding

[redacted]
Melding binnen gekomen via de wijkbeheerder dat er twee bomen dood zijn
Inspectie door [redacted] op 30/07/2026

Bomen



Boom 375
Malus cv (NL: Sierappel)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	16-23 jaar
Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	47 cm
Stamdiameter per stam	14,96 cm
Afstand tot woning	3,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen


Boom 374
Malus cv (NL: Sierappel)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	16-23 jaar
Boomhoogte	7 m
Stamomtrek per stam	51 cm
Stamdiameter per stam	16,23 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrens	6,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 375. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.

Herplantvoorstel: Crataegus laevigata Pauls Scarlet.
De voorgestelde herplantlocatie is aangegeven in de onderstaande kaart



Boom 374. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.

Herplantvoorstel: serrulata Kanzan.
De voorgestelde herplantlocatie is aangegeven in de onderstaande kaart



Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2




Boom 1 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3

