Adviesrapport

Melding

[redacted]
Verzoek beoordelen bomen, bewoners ervaart overlast
Inspectie door [redacted] op 25/08/2026

Bomen



Boom 1
Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomhoogte	10 m
Stamomtrek per stam	44 cm
Stamdiameter per stam	14,01 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 2
Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	44 cm
Stamdiameter per stam	14,01 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen


Advies

Boom 1. Deze gewone esdoorn is een zaailing die veel te groot is geworden voor deze tuin en kan nooit tot een volwaardige boom uitgroeien. Een gewone esdoorn is een boomsoort van de 1ste grootte die zich door middel van uitzaaiing veelal spontaan in een tuin vestigt. De boom kan een hoogte bereiken van ca. 20 meter en vormt een brede kroon. De boom vertegenwoordigt geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van een nieuwe boom. Het is daarom beter de boom te vervangen door een exemplaar die een beter passende omvang verkrijgt en daardoor een natuurlijke omvang kan aannemen. Hier is dus sprake van te grote boomsoort op een te krappe standplaats en is niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Amelanchier lamarckii.

Boom 2. Deze gewone esdoorn is een zaailing die veel te groot is geworden voor deze tuin en kan nooit tot een volwaardige boom uitgroeien. Een gewone esdoorn is een boomsoort van de 1ste grootte die zich door middel van uitzaaiing veelal spontaan in een tuin vestigt. De boom kan een hoogte bereiken van ca. 20 meter en vormt een brede kroon. De boom vertegenwoordigt geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van een nieuwe boom. Het is daarom beter de boom te vervangen door een exemplaar die een beter passende omvang verkrijgt en daardoor een natuurlijke omvang kan aannemen. Hier is dus sprake van te grote boomsoort op een te krappe standplaats en is niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Amelanchier lamarckii.

Afbeeldingen


Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4




Boom 1 - afbeelding 5




Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 4

