Adviesrapport

Melding

[redacted]
Verzoek beoordelen bomen, bewoner ervaart overlast
Inspectie door [redacted] op 28/08/2026

Bomen



Boom 1
Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	24-31 jaar
Boomhoogte	12 m
Stamomtrek per stam	119 cm
Stamdiameter per stam	37,88 cm
Afstand tot woning	7,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Geen

Boom 2

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	24-31 jaar
Boomhoogte	11 m
Stamomtrek per stam	106 cm
Stamdiameter per stam	33,74 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Geen

Boom 3

Salix cv (NL: Wilg)

Leeftijd	16-23 jaar
Boomhoogte	8 m
Stamomtrek per stam	56 cm
Stamdiameter per stam	17,83 cm
Afstand tot woning	7,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Onvoldoende
Toekomstverwachting	5 tot 15 jaar
Gebreken	Afsterving(sverschijnselen), mechanisch (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 4

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	24-31 jaar
Boomhoogte	10 m
Stamomtrek per stam	105 cm
Stamdiameter per stam	33,42 cm
Afstand tot woning	7,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Geen


Advies

Boom 1. Dit betreft een gezonde boom die duurzaam te handhaven is. Geen actie nodig.

Boom 2. Dit betreft een gezonde boom die duurzaam te handhaven is. Geen actie nodig.

Boom 3. Vellen (vergunningsplichtig). Boom groeit onder de kronen van twee grotere bomen en heeft hierdoor te maken met sterke concurrentie om licht en groeiruimte. De boom vertoont veel dood hout en afstervingsverschijnselen. Daarnaast vertegenwoordigt de boom geen bijzondere waarde.
Ter compensatie wordt elders in de tuin, op een geschiktere groeiplaats, een nieuwe boom aangeplant.
Herplantvoorstel Cornus mas.

De voorgestelde herplantlocatie is aangegeven op onderstaande kaart.



Boom 4. Dit betreft een gezonde boom die duurzaam te handhaven is. Geen actie nodig.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2




Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4




Boom 1 - afbeelding 5



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 4



Boom 3 - afbeelding 1




Boom 3 - afbeelding 2




Boom 3 - afbeelding 3



Boom 3 - afbeelding 4



Boom 3 - afbeelding 5



Boom 3 - afbeelding 6



Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3



Boom 4 - afbeelding 4



Boom 4 - afbeelding 5

