
Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek beoordelen boom, huurder is bezorgd
Inspectie door [redacted] op 29/09/2026

Bomen



Boom 1
Cedrus libani (NL: Libanonceder)

Boomhoogte	15 m
Stamomtrek per stam	137 cm
Stamdiameter per stam	43,61 cm
Afstand tot woning	2,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Door de achtertuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Kappen (niet vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3

