Rooibos
voor toekomstbestendig boombeheer

Boominspectie

Thuja Plicata (*Reuzenlevensboom*) · Minervalaan 7, Amsterdam · boom 1

BOOMVEILIGHEIDSKLASSE

Risicoboom

De boom verkeert in conditie zeer slecht [x]. De classificering volgt uit één gebrek: afgestorven boom. Na uitvoering van de maatregel valt de boom terug naar attentieboom.

WAT MOET ER GEBEUREN

Vellen

Urgentie < 6 maanden · uiterlijk 23 maart 2027 · 1 gebrek

CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	CONTROLEFREQUENTIE
Zeer slecht [X]	**< 1 jaar**	**Jaarlijks**

INSPECTIEDATUM	UITERLIJKE HERCONTROLE	BOOMTECHNISCH ADVISEUR	OPDRACHTGEVER	RAPPORT
22 september 2026	22 september 2027	[redacted]	[redacted]	MIN-001 · v1.0 · 22-09-2026

1. Gebreken en maatregelen

VEREISTE VRIJE DOORGANG	BEOOGDE OPKROONHOOGTE	ACTUELE OPKROONHOOGTE
2,5 m +m.v. rondom	4 m rondom	Onbereikbaar (ongewenst)

SNOEIWIJZE	BOOMBEELD
Onderhoudssnoei	Verwaarloosd

GEBREK 1 VAN 1

faalrisico urgentie < 6 maanden

Afgestorven boom

PLAATS	GEVOLG
Algemeen	Stambreuk

MAATREGEL

Vellen

Foto's



Foto 1

2. De boom

IDENTIFICATIE

KEY BOOM	MIN-001
Boomnummer ID	1
Soort	Thuja Plicata - *Reuzenlevensboom*
Adres	Minervalaan 7, 1077nj Amsterdam
Gemeente	Amsterdam
Coördinaten (RD)	X 119960 / Y 484520
Boomeigenaar	[redacted]
Opdrachtgever	[redacted]
Opdrachtnemer	Rooibos Boomverzorging B.V.
Boomcontroleur	[redacted]

BOOMGEGEVENS	ACTUEEL	EINDBEELD
Hoogteklasse	12 tot 18 m	12 tot 18 m
Stamdiameterklasse	30 tot 50 cm	-
Kroondiameterklasse	-	5 tot 10 m
Opkroonhoogte	Onbereikbaar (ongewenst)	4 m rondom
Beoogde omloop	-	60 jaar
Plantjaar	Niet bepaald *	-
Boomtype	Niet vrij uitgroeiende boom	-
Bomenstructuur	Solitaire boom	-
Realisatie	Niet bepaald *	-

2. De boom (vervolg)

BEOORDELING, BELEID EN BEHEER

Conditie (groei)	Zeer slecht [X]
Toekomstverwachting	< 1 jaar
Beheerbaarheid	Niet bepaald *
Boombeleidsstatus	Niet bepaald *
Omgevingsrisicoklasse	Algemeen
Boomveiligheidsklasse	Risicoboom
Datum BVC	22 september 2026
Controlefrequentie	Jaarlijks
Herinspectiedatum	22 september 2027

OMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE INSPECTIE


Bladtoestand	Nagenoeg kaal wegens afsterving
Weer	Droog en bewolkt
Wind	Zwakke wind (1-2 Bft)
Bereikbaarheid	Vanaf maaiveld

Opmerkingen

Exacte stamdoorsnede op 1,30 meter hoogte is 44 cm.

* Zie de toelichting op niet-bepaalde gegevens in de werkwijze.

2. De boom - locatie



© Mapbox © OpenStreetMap

3. Werkwijze en beoordelingskader

Wat deze inspectie is

Een boominspectie, ook wel boomveiligheidscontrole, is een beoordeling op grond van zichtbaar waarneembare kenmerken. Beoordeeld wordt: de actuele staat van de boom, de veiligheidsaspecten die op deze locatie spelen, en welke maatregelen daaruit volgen. Onder een boom wordt verstaan een houtig, overblijvend gewas met kroon en opgaande stam, waarvan de dikste stam op 1,30 m boven maaiveld minimaal 10 cm doorsnede heeft.

Beoordelingskader

De beoordeling volgt de principes van Visual Tree Assessment (VTA): uiterlijke signalen wijzen op mogelijke interne gebreken, waarna gericht wordt geduid en zo nodig nader onderzoek wordt geadviseerd. In Nederland wordt de term boomveiligheidscontrole ruimer gebruikt dan strikt VTA, omdat inspecties ook elementen uit andere richtlijnen meenemen. Hier betekent dat: VTA als basis, aangevuld met kennis van aantastingen, beheerhistorie en standplaatsinvloed. Registratie van gegevens volgt de dataregistratierichtlijnen van Handboek Bomen 2026.

Reikwijdte

De beoordeling is visueel en uitgevoerd vanaf maaiveld. Er is geen klimcontrole verricht, geen grondwerk uitgevoerd en geen instrumenteel onderzoek gedaan. Kroondelen, stamdelen of wortelaanzet die aan het zicht zijn onttrokken, zijn niet beoordeeld. De omstandigheden tijdens de inspectie staan bij de boomgegevens en bepalen mede wat beoordeeld kon worden.

Momentopname

De inspectie geldt voor de inspectiedatum. Storm, graafwerk, bouwactiviteiten, wijzigingen in de waterhuishouding of aanrijdschade kunnen daarna nieuwe gebreken doen ontstaan die hier niet zijn meegenomen. Genoemde urgentietermijnen gaan in op de inspectiedatum.

Wat is beoordeeld

Conditie: kroonbeeld, bladbezetting, scheutgroei, zichtbare stressfactoren, aantastingen en beschadigingen, afgestemd op het seizoen. Structuur: kroonopbouw en zichtbare gebreken die kunnen leiden tot takbreuk, stambreuk of stabiliteitsverlies, beoordeeld aan kroon, stam en stamvoet. Toekomstverwachting: een inschatting van levensduur en behoud bij ongewijzigde omstandigheden. Groeiplaatsverbetering kan die verwachting verbeteren.

Urgentie

De urgentie van een maatregel volgt uit het geconstateerde gebrek, de omgevingsrisicoklasse, de mate van onzekerheid, de verwachte ontwikkeling en de weersverwachting.

Na de maatregel

Na uitvoering van de maatregel vervalt het gebrek en daarmee de classificering. De boom valt terug naar boom zonder gebreken, of naar attentieboom wanneer de controlefrequentie jaarlijks of tweejaarlijks is. Een afwijking die na de maatregel zichtbaar blijft - bijvoorbeeld een holte - is geen gebrek zolang deze het risico niet verhoogt.

Niet-bepaalde gegevens

Een gegeven staat als "niet bepaald" wanneer het niet te achterhalen is, bijvoorbeeld omdat historische informatie ontbreekt, of wanneer het voor deze situatie geen betekenis heeft. Het duidt niet op een onvolledige inspectie.

Boomveiligheidsklassen

Colofon

UITVOEREND BEDRIJF

Rooibos Boomverzorging B.V.
Van Almondestraat 60-I, 2614 EZ Delft
06 4040 7895 ·
info@rooibosboomverzorging.nl

BOOMTECHNISCH ADVISEUR

[redacted]

ETW · ETT · GroenKeur Boomveiligheidscontroleur · Lid van VHG · Lid van NDV · Lid van KPB-ISA · Licentiehouder Handboek Bomen 2026

Dit rapport is opgesteld conform de richtlijnen voor boomveiligheidscontrole. De bevindingen en adviezen berusten op visuele inspectie op 22 september 2026. Rapport opgesteld op 22 september 2026, versie 1.0.