Inventarisatie

private bomen

Boomnummer
449.1

Adres
Keizersgracht 610
Amsterdam

Boomsoort Latijn
Acer pseudoplatanus

Boomsoort Nederlands
Gewone esdoorn

Datum opname
25-09-2017

Eigenaar
5.1.1.E

Opdrachtgever
5.1.1.E

Waardevol

Landelijk monumentaal



Leeftijd / plantjaar
55 / 1972

Hoogte in meters
16

Diameterklasse (cm)
50 - 60

Kroondiameter

Standplaats / aard standplaats
achtertuin/beplanting

Plantwijze
solitair

Zorgfase
C Gebruikssnoei




Opmerkingen
Conditie (Matig), Toekomstverwachting (Matig)
Kroon: Kroonschade (matige bladbezetting), Kroonvorm (eenzijdige kroon)
Stam: Inrotting / holte (stamvoet; licht), Scheefstand (natuurlijke scheefstand), Stamvoetschade (50%), Overige (zwammen niet aangetroffen wel rhizomorfen), Aanbevelingen (Tijdens de opname zijn er geen honingzwammen aangetroffen, wel rhizomorfen ter hoogte van de stamvoetschade. Door de aanwezigheid van de honingzwam heeft de boom een beperkte levensverwachting. Er kan overwogen worden de boom op voorhand te verwijderen.)

Visual Tree Assessment

private bomen

1. Algemene gegevens

Boomnummer	449.1
Adres	Keizersgracht 610
Plaats	Amsterdam



2. Boomgegevens

Boomsoort	Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn)
Plantjaar	1972
Datum opname	27-10-2022
Conditie	Matig
Toekomstverwachting	Matig
Verplantbaarheid	nee
Diameterklasse (cm)	50 - 60
Hoogte (m)	16

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ■ Kroonschade **matige bladbezetting**
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ■ Kroonvorm **eenzijdige kroon**
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie



Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ■ Inrotting / holte **stamvoet; licht**
- ■ Scheefstand **natuurlijke scheefstand**
- ☐ Stamschade
- ■ Stamvoetschade **50%**
- ■ Aantastingen **honingzwam**

zwammen niet aangetroffen wel rhizomorfen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel

4. Aanbevelingen

Tijdens de opname zijn er geen honingzwammen aangetroffen, wel rhizomorfen ter hoogte van de stamvoetschade. Door de aanwezigheid van de honingzwam heeft de boom een beperkte levensverwachting. Er kan overwogen worden de boom op voorhand te verwijderen.

Conclusie

VTA status	**AttentieBoom (VTA)**
Snoei prioriteit	**Over 3 jaar**

- ☐ Vellen
- ☐ Boom is verwijderd

Inventarisatie

private bomen



Boomnummer
449.2

Adres
Keizersgracht 610
Amsterdam

Boomsoort Latijn
Quercus x turneri 'Pseudoturneri'

Boomsoort Nederlands
Turners eik


Datum opname
01-11-2018

Eigenaar
5.1.1.E .

Opdrachtgever
5.1.1.E

Waardevol

Landelijk monumentaal



Leeftijd / plantjaar
27 / 2000

Hoogte in meters
9

Diameterklasse (cm)
20 - 30

Kroondiameter
0

Standplaats / aard standplaats
achtertuin/beplanting

Plantwijze
solitair

Zorgfase
C Gebruikssnoei

Opmerkingen
Conditie (Goed), Toekomstverwachting (Goed), Aanbevelingen (Uitvoeren begeleidingsnoei)

Visual Tree Assessment

private bomen



1. Algemene gegevens

Boomnummer	449.2
Adres	Keizersgracht 610
Plaats	Amsterdam

2. Boomgegevens

Boomsoort	Quercus x turneri 'Pseudoturneri' (Turners eik)
Plantjaar	2000
Datum opname	27-10-2022
Conditie	Goed
Toekomstverwachting	Goed
Verplantbaarheid	
Diameterklasse (cm)	20 - 30
Hoogte (m)	9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Uitvoeren begeleidingsnoei

Conclusie

VTA status	**4 jaar**
Snoei prioriteit	**Volgend jaar**

- ☐ Vellen
- ☐ Boom is verwijderd