
Adviesrapport

Melding

Rochdale
Twee afgestorven bomen tijdens schouw geconstateerd
Inspectie door [redacted] op 01/09/2026

Bomen



Boom 1125
Malus cv (NL: Sierappel)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	32-39 jaar
Boomhoogte	7 m
Stamomtrek per stam	67 cm
Stamdiameter per stam	21,33 cm
Afstand tot woning	13,00 m
Afstand tot erfgrens	1,50 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Zeer slecht
Toekomstverwachting	Niet te beoordelen
Gebreken	Afgestorven boom, (kroon, algemeen)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 1126
Malus cv (NL: Sierappel)


Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd	32-39 jaar
Boomhoogte	7 m
Stamomtrek per stam	65 cm
Stamdiameter per stam	20,69 cm
Afstand tot woning	13,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Zeer slecht
Toekomstverwachting	Niet te beoordelen
Gebreken	Afgestorven boom, (algemeen, kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 1125. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Pyrus calleryana Chanticleer.
De voorgestelde herplantlocatie is aangegeven in de onderstaande kaart




Boom 1126. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.
Boom staat in dichte begroeiing. Voorafgaand werkzaamheden, Hedera controleren op nesten.
Herplantvoorstel Alnus glutinosa Laciniata.
De voorgestelde herplantlocatie is aangegeven in de onderstaande kaart



Afbeeldingen

Boom 1125 - afbeelding 1



Boom 1125 - afbeelding 2



Boom 1125 - afbeelding 3



Boom 1125 - afbeelding 4



Boom 1126 - afbeelding 1



Boom 1126 - afbeelding 2



Boom 1126 - afbeelding 3



Boom 1126 - afbeelding 4

