
Oostduin

Postcode:	2596CK
Boomnummer:	14
Mon. nummer:	p2724
Boomsoort:	beuk
Latijnse naam:	Fagus sylvatica
Coordinaten:	81564,47 456545,95





Omtrek:	230
Locatie kenmerk:	geen
Controle datum:	14-10-2025
BVC risicocategorie:	D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Kroon: afstervend.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel:	Onderzoek: handmatig
urgentie:	-
omschrijving:	stamvoet inrotting
maatregel:	Rooien
urgentie:	In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:	

Wassenaarseweg

Postcode:	2596CM
Boomnummer:	124
Mon. nummer:	o2727
Boomsoort:	Kaukasische vleugelnoot
Latijnse naam:	Pterocarya fraxinifolia
Coordinaten:	82012,758 456660,094





Omtrek: 286 cm
Locatie kenmerk: t/o huisnr 67.

Controle datum: 2-12-2025
BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Stamvoet: holten/inrotting.Algemeen mechanische overbelasting.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel:	Rooien
urgentie:	<3 maanden
omschrijving:	
maatregel:	Onderzoek: Picus
urgentie:	-
omschrijving:	De uitslag is 21% gezond hout en 69% rot/zwamaantasting.Tevens een picus treetronic ert meting gedaan hierbij is te zien dat de buitenkant van de boom erg nat is wat kan duiden op uitbreiding schimmels. Onvoldoende restwand met gezond hout aanwezig
maatregel:	Onderzoek: handmatig
urgentie:	-
omschrijving:	De boom heeft een stalen verankering in n de stamvoet.Tijdens kloppen over de hele omtrek is er een ernstige klank afwijking hoorbaar

Wassenaarseweg

Postcode:	2596CM
Boomnummer:	193
Mon. nummer:	o2727
Boomsoort:	Kaukasische vleugelnoot
Latijnse naam:	Pterocarya fraxinifolia
Coordinaten:	82104,09 456698,4





Omtrek:	335 cm
Locatie kenmerk:	zk huisnr 97.
Controle datum:	26-11-2025
BVC risicocategorie:	D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Stamvoet: holten/inrotting.Stam: zwam/vraat, Bundelzwam .Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel:	Rooien
urgentie:	<3 maanden
omschrijving:	
maatregel:	Onderzoek: handmatig
urgentie:	-
omschrijving:	Bundelzwam komt aan meerdere kanten van de stamvoet naar buiten de boom klinkt tijdens het kloppen over de hele omtrek niet massief meer.prikstok verdwijnt geheel in de stamvoet.
maatregel:	Onderzoek: Picus
urgentie:	-
omschrijving:	De uitslag is gezond hout aanwezig 28% en rot/zwamaantasting 65% . De boom heeft onvoldoende restwand met gezond hout. Aanzienlijke kans aanwezig op stambreuk en of windworp.

Van Alkemadelaan



Postcode: 2597AC

Boomnummer: 523

Mon. nummer: o5702

Boomsoort: ruwe berk

Latijnse naam: Betula pendula

Coordinaten: 82225,294 457117,934



Omtrek: 250 cm

Locatie kenmerk: zk lm 27

Controle datum: 5-12-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving: