Den Haag

Aan

[redacted] (DPZ)

Datum

30 januari 2026

Onderwerp

Ecologische inspecties monumentale bomen Haagse Hout

Projectnummer: 7012281 - eco HH

MEMO

Afzender
[redacted]

Dienst
Stadsbeheer

Afdeling
Ingenieursbureau Den Haag

Telefoonnummer
[redacted]

E-mailadres
[redacted]@denhaag.nl

Naar aanleiding van een voorgenomen kap van een viertal bomen is een nadere onderbouwing gevraagd ten aanzien van de (potentiële) aan of aanwezigheid van beschermde soorten. Het betreft de volgende monumentale bomen.

Locatie	Boomnummer	Boomsoort
Laan van Oostduin	14	Fagus Sylvatica
Wassenaarseweg	124	Pterocarya fraxinifolia
Wassenaarseweg	193	Pterocarya fraxinifolia
Van Alkemadelaan	523	Betula pedula

Groenbeheerder van stadsdeel Haagse Hout heeft het ingenieursbureau gevraagd deze bomen te inspecteren op potentiële verblijfsplaatsen van beschermde soorten. Foto's van de bomen en aangetroffen potentiële natuurwaarden zijn in de rapportage opgenomen in bijlage 2.

Veldbezoek

Op 29 januari 2026 zijn de bomen tijdens een veldbezoek beoordeeld door [redacted] ecoloog IbDH.

Start onderzoek: 13:00 uur

Eind onderzoek: 14:45 uur

Weersomstandigheden: bewolkt, 0 C, 2 Bft

Vogels:

Tijdens het veldbezoek zijn geen (jaarrond)beschermde nesten aangetroffen. Een aantal bomen hadden holten of loszittende schorsdelen waar holenbroedende soorten (zoals bijvoorbeeld boomkruiper, grote bonte specht, mezen) tot broeden zouden kunnen komen. Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels waargenomen die binding hadden met de

te kappen boom of die nest indicerend gedrag vertoonde. Op dit moment (d.d. 30-1-2026) is uit te sluiten dat er gebroed wordt in de onderzochte bomen.

Locatie	Boomnummer	Potentie jaarrond beschermde nesten	Potentie niet jaarrond beschermd nest
Laan van Oostduin	14	Geen potentie	Diepe snoei/breukwonden. Potentie voor holenbroeders
Wassenaarseweg	124	Geen potentie	Diepe snoei/breukwonden. Potentie voor holenbroeders. Spechten gat aanwezig
Wassenaarseweg	193	Geen potentie	Ondiepe holen of holen die naar boven toe open zijn. Matig geschikt voor holenbroeders
Van Alkemadelaan	523	Geen potentie	Geen potentie

Vleermuizen:

In de omgeving van de te kappen boom zijn baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis bekend voor te komen. Van een aantal van deze soorten is bekend dat ze verblijfsplaatsen in bomen met boomholten, scheuren of loszittende bastdelen kunnen hebben.

De boom in landgoed Oostduin (boomnummer 14) heeft loszittende schorsdelen in de kroon die als zomerverblijf geschikt kunnen zijn en een forse op het oog diepe holte die eveneens als zomer/kraam en winterverblijf geschikt kan zijn. Nadere inspectie met een endoscoop camera kan uitwijzen of deze holten ook als zodanig functioneren.

In boom 124 zijn holten en spechtengaten aanwezig die als zomer/kraam en winterverblijf geschikt kan zijn. Nadere inspectie met een endoscoop camera kan uitwijzen of deze holten ook als zodanig functioneren.

In boom 193 zijn ondiepe holtes of naar boven gericht holtes die ongeschikt zijn i.v.m. inwateren aanwezig. Loszittende schorsdelen bevinden zich op geringe hoogte waardoor deze niet geschikt zijn als verblijfsplaats voor boombewonende vleermuizen.

In boom 523 zijn geen holten, scheuren of loszittende schorsdelen aangetroffen waardoor deze niet geschikt is als verblijfsplaats voor boombewonende vleermuizen.

Locatie	Boomnummer	Potentie zomer of kraamverblijf	Potentie winterverblijf
Laan van Oostduin	14	Potentieel geschikt	Potentieel geschikt
Wassenaarseweg	124	Potentieel geschikt	Potentieel geschikt
Wassenaarseweg	193	Geen potentie	Geen potentie
Van Alkemadelaan	523	Geen potentie	Geen potentie

Bij een aantal bomen zal voorafgaand aan de kap met een endoscoop onderzocht moeten worden of de holten/ scheuren/ losse schorsdelen in gebruik zijn als verblijfsplaats van vleermuizen. Zie bijlage 1 voor handelingsperspectief.

Overige zoogdieren:

In de te kappen boom zijn geen eekhoornnesten aangetroffen. Wel zou de forse holte in boom 14 potentieel in gebruik kunnen zijn als verblijf/nest door eekhoorn. In de omgeving van deze boom is een territorium bekend voor te komen. Inspectie met een endoscoop vooraf kan dit eventueel uitsluiten dan wel bevestigen. Zie bijlage 1 voor handelingsperspectief.

In boom 124 is op maaiveld een forse holte waarneembaar die in gebruik kan zijn als verblijf/rustplaats voor egel. Egel is in Zuid-Holland een vrijgestelde soort waardoor hier enkel de zorgplicht voor geld. Voorafgaand aan de kap dient deze holte geïnspecteerd te worden op aanwezigheid van egel. Eventueel aangetroffen egels dienen verplaatst te worden naar een veilige omgeving.


Locatie	Boomnummer	Potentie eekhoorn/ boommarter	Potentie overig (egel)
Laan van Oostduin	14	Potentieel geschikt	Geen potentie
Wassenaarseweg	124	Geen potentie	Potentieel geschikt
Wassenaarseweg	193	Geen potentie	Geen potentie
Van Alkemadelaan	523	Geen potentie	Geen potentie


Conclusie en aanbevelingen

Tijdens het veldbezoek zijn bij de te kappen bomen verschillende potentiële verblijfsplaatsen van beschermde soorten aangetroffen.

Locatie	Boomnummer	Conclusie
Laan van Oostduin	14	Kap mogelijk buiten broedseizoen. Inspectie op vleermuis en eekhoorn
Wassenaarseweg	124	Kap mogelijk buiten broedseizoen. Inspectie op vleermuis. Zorgplicht egel
Wassenaarseweg	193	Kap mogelijk buiten broedseizoen.
Van Alkemadelaan	523	Kap mogelijk buiten broedseizoen.

BIJLAGE 1: werkwijzen vleermuis en eekhoorn conform EWP dode en slechte bomen




Eekhoornnest
Potentieel eekhoornholte
Controleer af/aanwezigheid eekhoorn doormiddel van een endoscoop en/of infraroodcamera
Eekhoorn aanwezig: De boom moet gekapt worden buiten de kwetsbare periode.
Winterrust (nov-feb)
Voortplanting (mei-juni)
Verjaag de eekhoorn met geluid direct voorafgaand aan de kap
Het gedeelte met holte of nest voorzichtig naar beneden takelen
Houdt ten allen tijden rekening met de Zorgplicht (zie Tabel 2 ecologisch werkprotocol)
Eekhoorn afwezig: de boom kan gekapt worden. Check direct voorafgaand aan de kap nogmaals of eekhoorn afwezig is.
Indien eekhoorn toch aanwezig is, wordt de eekhoorn verjaagd met geluid, mits het buiten de kwetsbare periode is. Indien binnen de kwetsbare periode wordt gewerkt, wordt de kap uitgesteld tot buiten de kwetsbare periode.
Administratie kapwerkzaamheden: zie tabel 6 en 7 ecologisch werkprotocol

Bijlage 2: foto's

Foto's boom 14 Laan van Oostduin



Boom nr. 14



Losse schorsdelen boom nr. 14



Snoei/breukwond boom nr. 14



Grote diepe holte boom nr. 14

Foto's boom 124 Wassenaarseweg



Boom nr. 124



Holte stamvoet boom nr. 124



Holte breukwond boom nr. 124



Spechten gat boom nr. 124

Foto's boom 193 Wassenaarseweg



Boom nr. 193



Lage loszittende schorsdelen boom nr. 193



Ondiepe breukwond boom nr. 193



Inwaterende snoeiwond boom nr. 193

Foto's boom 523 Van Alkemadelaan



Boom nr. 523



Geen holten, scheuren en losse schorsdelen



Geen holten, scheuren en losse schorsdelen



Geen holten, scheuren en losse schorsdelen