

Getroffen maatregelen om emissie van styreen te beperken

- naar een gesloten malsysteem overschakelen
- naar een vacuümfoliesysteem overschakelen
- emmers en vaten worden afgedekt
- een gesloten leidingsysteem voor oplosmiddelen en hars wordt toegepast

Verder wordt opgemerkt dat de productieafdeling geen emissiepunten heeft. Het enige proces waarbij sprake is van een voor de geursituatie relevante styreenemissie betreft het aanbrengen van gelcoat (secundair proces) in de gelcoatcabines. Deze situatie is beschouwd in het geuronderzoek¹ en is ter informatie bijgevoegd.

Het is daarmee aannemelijk dat ten gevolge van de verwerking van polyesterhars binnen de inrichting de geurhinder in de omgeving beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau.

¹ Notitie onderzoek geur, Caubergh Huygen, met kenmerk 09664-57577-01, d.d. 5 december 2023