

Maatregelen PGS 30

De tank is ontworpen en wordt aangelegd conform de BRL SIKB 7800 en PGS31 die voor de opslag van polyesterhars van toepassing is.

In de PGS31 zijn tevens aanvullende eisen c.q. maatregelen opgenomen voor de opslag van ADR-klasse 3 stoffen. Door het voldoen aan de PGS31 wordt tevens voldaan aan de PGS30.

Ter informatie is checklist aan de PGS31 (status 23-4-2024) van VDL Fibertech opgenomen. Aan alle maatregelen wordt voldaan vóór inbedrijfsname.