

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET RIOLERINGSSTELSEL VAN HET
OPSLAGTERREIN RIWALD**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **1.1769/23** d.d. **2 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het opslagterrein Riwald		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?			
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?			
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?			

5. ALGEMENE INDRIJK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het opslagterrein Riwald		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?	Verzakkingen of verweking van de voorziening of grond aanwezig rondom kolken, goten en putten en aansluitingen van leidingen
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?	Controle met water of er bedrijfsriolering voldoende water afvoert.
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?	Water dat uit de afvoeren stroomt kan duiden op stagnatie of een verstopping van de bedrijfsriolering
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?	Beoordeling of er geen vervuiling en beschadigingen aanwezig zijn. Beoordelen of de vlotter op het juiste niveau kan bewegen. Beoordelen of de vlotterschakelaar functioneert.

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN: HET RIOLERINGSSTELSEL VAN HET HIJMA TERREIN

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **1.1769/23** d.d. **2 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e
5.1.2e
Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het Hijma terrein		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?			
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?			
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?			

5. ALGEMENE INDRIJK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het Hijma terrein		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?	Verzakkingen of verweking van de voorziening of grond aanwezig rondom kolken, goten en putten en aansluitingen van leidingen
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?	Controle met water of er bedrijfsriolering voldoende water afvoert.
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?	Water dat uit de afvoeren stroomt kan duiden op stagnatie of een verstopping van de bedrijfsriolering
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?	Beoordeling of er geen vervuiling en beschadigingen aanwezig zijn. Beoordelen of de vlotter op het juiste niveau kan bewegen. Beoordelen of de vlotterschakelaar functioneert.

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN: HET RIOLERINGSSTELSEL VAN HET OPSLACTERREIN SONDER

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **1.1769/23** d.d. **2 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het opslagterrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-3.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?			
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?			
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?			

5. ALGEMENE INDRIJK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel van het opslagterrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98865-3.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?	Verzakkingen of verweking van de voorziening of grond aanwezig rondom kolken, goten en putten en aansluitingen van leidingen
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?	Controle met water of er bedrijfsriolering voldoende water afvoert.
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?	Water dat uit de afvoeren stroomt kan duiden op stagnatie of een verstopping van de bedrijfsriolering
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?	Beoordeling of er geen vervuiling en beschadigingen aanwezig zijn. Beoordelen of de vlotter op het juiste niveau kan bewegen. Beoordelen of de vlotterschakelaar functioneert.

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Grintweg 14, 7604 PV Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET RIOLERINGSSTELSEL T.P.V. HET
OPSLAGTERREIN EN DE SORTEERHAL**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **1.1770/23** d.d. **19 oktober 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **13 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 13 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

VRIJDAG / 13 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwal B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel t.p.v. het opslagterrein en de sorteerhal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98870-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?			
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?			
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?			

5. ALGEMENE INDRIJK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalda B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: Het rioleringsstelsel t.p.v. het opslagterrein en de sorteerhal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98870-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.

4. BEDRIJFSRIOLERING

4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?	Verzakkingen of verweking van de voorziening of grond aanwezig rondom kolken, goten en putten en aansluitingen van leidingen
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?	Controle met water of er bedrijfsriolering voldoende water afvoert.
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?	Water dat uit de afvoeren stroomt kan duiden op stagnatie of een verstopping van de bedrijfsriolering
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter?	Beoordeling of er geen vervuiling en beschadigingen aanwezig zijn. Beoordelen of de vlotter op het juiste niveau kan bewegen. Beoordelen of de vlotterschakelaar functioneert.

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING
OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET OPSLAGTERREIN RIWALD (7200M²),
EXCLUSIEF DE HIEROP AANGESLOTEN
BEDRIJFSRIOLERING**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1777/23** d.d. **6 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e
5.1.2e
Deskundig Inspecteur DI1



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening:		Het opslagterrein Riwald		Einde keuringstermijn:		18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:				Datum controle:				
Registratienummer SIKB:		HA23.7604PJ.98894-1.29		Resultaat		Herstelmaatregelen		
Nr.	Controlepunt			Ja/nee ¹		Actie ²		Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

- Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
- Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
- Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het opslagterrein Riwald		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK		
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharsgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN		
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaavorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

3. AFWATERING		
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.

3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.
-----	---	---

5. ALGEMENE INDRUK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET HIJMA TERREIN (8400M²), EXCLUSIEF DE
HIEROP AANGESLOTEN BEDRIJFSRIOLERING**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1777/23** d.d. **6 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e
5.1.2e
Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalda B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het Hijma terrein		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het Hijma terrein		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharsgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaavorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
-----	---	--

3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.
-----	---	---

5. ALGEMENE INDRUK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
DE OPSLAGHAL TERREIN SONDER (4735M²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1777/23** d.d. **6 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalb B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: De opslaghal terrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-3.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

- Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
- Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
- Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: De opslaghal terrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-3.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK		
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharsgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN		
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaavorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

5. ALGEMENE INDRIJK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING
OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET OPSLAGTERREIN SONDER (5753M²),
EXCLUSIEF DE HIEROP AANGESLOTEN
BEDRIJFSRIOLERING**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1777/23** d.d. **6 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: Het opslagterrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-4.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening:		Het opslagterrein Sonder		Einde keuringstermijn:		18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:				Datum controle:				
Registratienummer SIKB:		HA23.7604PJ.98894-4.29		Resultaat		Herstelmaatregelen		
Nr.	Controlepunt			Ja/nee ¹		Actie ²		Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharsgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaavorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
-----	---	--

3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.
-----	---	---

5. ALGEMENE INDRUK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Buitenhaven Oostzijde 2, 7604 PJ Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
DE WERKPLAATS TERREIN SONDER (900M²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1777/23** d.d. **6 november 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **18 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 18 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

WOENSDAG / 18 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalb B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: De werkplaats terrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-5.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPELVAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Buitenhaven Oostzijde 2 te Almelo

Voorziening: De werkplaats terrein Sonder		Einde keuringstermijn: 18 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PJ.98894-5.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK		
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharsgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN		
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaavorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

5. ALGEMENE INDRIJK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Grintweg 14, 7604 PV Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
DE OPSLAGHAL (3050M²)

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1778/23** d.d. **17 oktober 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **13 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 13 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e
5.1.2e
Deskundig Inspecteur DI1

VRIJDAG / 13 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: De opslaghal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98868-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalda B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: De opslaghal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98868-1.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK		
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharstgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN		
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaasvorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

5. ALGEMENE INDRIJK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING
OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Grintweg 14, 7604 PV Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**DE SORTEERHAL (1500M²), EXCLUSIEF DE HIEROP
AANGESLOTEN BEDRIJFSRIOLERING**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1778/23** d.d. **17 oktober 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **13 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 13 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

VRIJDAG / 13 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: De sorteerhal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98868-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

- Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
- Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
- Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalda B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: De sorteerhal		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98868-2.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharisgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdichting (kit) of chemische ankers
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaasvorming, scheurvorming etc.
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdichtingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.
-----	---	--

3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.
-----	---	---

5. ALGEMENE INDRUK		
5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN		
Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.		

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN"

Hierbij verklaart ABV Haukes Inspectiediensten B.V. dat

RIWALD B.V.

Grintweg 14, 7604 PV Almelo

BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
**HET OPSLAGTERREIN (4395M²), EXCLUSIEF DE
HIEROP AANGESLOTEN BEDRIJFSRIOLERING**

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **3.1778/23** d.d. **17 oktober 2023** dat één geheel vormt met deze verklaring.
De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **13 oktober 2023**.

VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór 13 oktober 2029 opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Afgegeven door:

ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

Dorpsstraat 112
6544 AG Nijmegen
024 - 303 00 94



5.1.2e

5.1.2e

Deskundig Inspecteur DI1

VRIJDAG / 13 OKTOBER / 2023



CONTROLELIJST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwald B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening:		Het opslagterrein		Einde keuringstermijn:		13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:				Datum controle:				
Registratienummer SIKB:		HA23.7604PV.98868-3.29		Resultaat		Herstelmaatregelen		
Nr.	Controlepunt			Ja/nee ¹		Actie ²		Gereed ³

1. OPPERVLAK

1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			

2. AFDICHTINGEN

2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			

3. AFWATERING

3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?			
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?			

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?			
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?			
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			

6. BIJZONDERHEDEN

--

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

- Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
- Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
- Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Riwalda B.V., Grintweg 14 te Almelo

Voorziening: Het opslagterrein		Einde keuringstermijn: 13 oktober 2029		
Controle uitgevoerd door:		Datum controle:		
Registratienummer SIKB: HA23.7604PV.98868-3.29		Resultaat	Herstelmaatregelen	
Nr.	Controlepunt	Ja/nee ¹	Actie ²	Gereed ³

1. OPPERVLAK				
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen? Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	Is er vlekvorming aanwezig door de gebruikte stoffen en zijn deze vlekken toegenomen t.o.v. de laatste inspectie of bedrijfsinterne controle		
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	Zijn er vervormingen aanwezig zoals verzakkingen, kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen		
1.3	Is het oppervlak gescheurd?	Zijn er niet gerepareerde scheuren of nieuwe scheuren aanwezig		
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?	Zijn er beschadigingen zoals kuilen, gaten, afbrokkeling, losse delen of ruwe delen aanwezig		
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?	Is beton uitgewassen of aangetast, is er verweking van de kunstharisgebonden beschermlaag of asfaltconstructie aanwezig		
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?	Losse delen zoals beton, keramische tegels, prefab elementen, dorpels en voetplaten etc.		

2. AFDICHTINGEN				
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?	Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking, voegafdeling (kit) of chemische ankers		
2.2	Ontbreken afdichtingen op verticale aansluitingen?	Verticale aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden, kolommen etc.		
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?	Zijn de afdichtingen (kit en pakkingen) verweekt, blaasvorming, scheurvorming etc.		
2.4	Hebben de afdichtingen losgelaten?	Zijn de pakkingen, voegafdelingen (kit) en/of chemische ankers losgelaten of beschadigd		
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?	Beschadiging door voorwerpen zoals steen, staal, verkeersbelastingen etc.		
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	Zijn er in de pakkingen en voegafdelingen (kit) craquelé en of scheuren aanwezig waardoor lekkages kunnen ontstaan		

3. AFWATERING				
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	Zijn de aansluitingen op kolken, goten, putten dicht. Zijn de kolken, goten, putten niet verzakt, gescheurd, beschadigd etc.		

3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	Dit kan optreden bij verzakkingen van de voorziening of ander gebruik van de voorziening, controle uitvoeren met water of een gladde ronde kogel.
-----	---	---

5. ALGEMENE INDRUK

5.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?	Bepalen of de voorziening aanvullend gecontroleerd moet worden
5.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?	Als er voorschriften voor het gebruik van de voorziening aanwezig zijn, moeten deze voor de gebruikers van de voorziening (digitaal) aanwezig zijn.
5.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?	Andere activiteiten op de voorziening, of gebruik van andere stoffen op de voorziening, of andere mechanische en/of chemische belastingen op de voorziening.

6. BIJZONDERHEDEN

Voor deze voorziening zijn de controlepunten xx van toepassing.

Vragen? Neem gerust contact op: 024 - 303 00 94.

Een digitaal exemplaar kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

1. Antwoord op elke vraag invullen en bepalen of een nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de voorziening te kunnen waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien dit voor het betreffende onderdeel van de voorziening van toepassing is).
2. Korte omschrijving van uit te voeren herstelmaatregelen vermelden.
3. Datum invullen wanneer de actie met betrekking tot het uitvoeren van de herstelmaatregelen is afgerond.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45