

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3524837
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0093495
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0093495

Ingediend op	07-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Tentendijk 2, 7255LW Hengelo (Gld) (Hengelo, Te...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LW
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Tentendijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.N.A. van Boldrik
Adres eigenaar bouwwerk	7255LW 2, Tentendijk Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Tentendijk 2 7255LW Hengelo (Gld), op het dak van de schuur , golfplaten, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_2A Tentendijk 2 7255LW Hengelo (Gld), op een gedeelte van het dak van de schuur , golfplaten, Bron 4: zie M2, NVT Tentendijk 2 7255LW Hengelo (Gld), in schuur , golfplaat, Bron 3: M2, NVT Tentendijk 2 7255LW Hengelo (Gld), naast de schuur , restanten golfplaat, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: zie M1: 113.60 M2 Bron 1: M1: 2 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18132.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-07	In behandeling
HengeloTentendijk2_-macht_.pdf	HengeloTentendijk2_-macht-.pdf	Anders	2018-03-07	In behandeling