

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z48691

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ontvangen van B.A.M. VERMEER Logistics b.v., Biezenmortelsestraat 43, 5074 RB te Biezenmortel. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3461531. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z48691/O94871. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het verlengen van een bestaande duiker.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaren (HRN02), sectie A, nummer 2765. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van Berktweg 4 te Haaren.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Algemene Regels

Er zijn geen algemene regels van toepassing.

Beleidsregel

De volgende beleidsregel is van toepassing:

- Beleidsregel 5, Duikers en bruggen
Duikers in b-wateren worden in principe toegestaan mits ze geen wateroverlast of -schaarste geven. Dat is hier niet het geval. Een bestaande duiker wordt verlengd van 13,25 naar 40 meter waarbij deze een voldoende grote diameter krijgt. De diameter wordt $\varnothing 500\text{mm}$ waardoor de doorstroming voldoende is geborgd. Ook het bergend volume blijft daarmee voldoende.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan B.A.M. VERMEER Logistics b.v., Biezenmortelsestraat 43, 5074 RB te Biezenmortel. De vergunning heeft betrekking op het verlengen van een bestaande duiker in een b-watergang op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaren (HRN02), sectie A, nummer 2765, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Duiker

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: $\varnothing 500\text{mm}$ over de gehele lengte van de duiker (inclusief bestaande duiker);
 - hoogte binnenonderkant: gelijk met de waterbodem;
 - lengte: maximaal 40 meter.

2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker gelegen in niet leggerwatergangen over op de aangelanden.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
6. De afstand tussen twee duikers bedraagt tenminste 10 meter.

Boxtel, 21 maart 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen