

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3402589
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0081066
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0081066

Ingediend op	08-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zutphenseweg 109, 7251DN Vorden (Vorden, Zutphe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251DN
Huisnummer	109
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zutphenseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De schuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer E.J Markerink
Adres eigenaar bouwwerk	7251DN 109, Zutphenseweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Zutphenseweg 109 7251DN Vorden, Dak_schuur , 1 Golfplaten + nokstukken, Golfplaten+_nokstukken-1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten+_nokstukken-1: 106 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2017-141_Asbest_V1_lavs-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-08	In behandeling
VordenZutphenseweg1-09_macht_pdf	VordenZutphenseweg109_macht.pdf	Anders	2018-01-08	In behandeling